



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області

Об'єкт культурної спадщини

Церква Покрову Матері Божої (мур.) 1904р. на вул. Княгинин в м.Івано-Франківськ



м. Івано-Франківськ
2015р



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області

ПАСПОРТ

об'єкта культурної спадщини

Церква Покрову Матері Божої (мур.) м. Івано-Франківськ

(назва об'єкта (пам'ятки))

вид	тип	категорія пам'ятки
<i>Пам'ятка архітектури та містобудування</i>	<i>Муровані сакральні споруди.</i>	<i>Місцевого значення ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" категорія складності об'єкту будівництва IV, клас наслідків (відповідальності) споруди СС2 згідно додатку М (обов'язковий) ДБН А.2.2-3-2012 (табл.М1)</i>

1. Дата утворення об'єкта :

1904 р

2. Адреса (місце знаходження) об'єкта:

м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин

3. Охоронний № пам'ятки

ох. №110167(519)

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об'єкт узятий на державний облік та визначено категорію пам'ятки:

Рішення ОВК №112 від 18.06.91р.

5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок:

Охоронна дошка не встановлена.

6. Власник:

Будинок знаходиться у власності міської ради

7. Користувач:

Парафіяни УГКЦ

8. Охоронний договір:

На момент виготовлення паспорта не укладений

9. Функціональне використання:

сучасне	первісне	інші (протягом часу існування об'єкта)
Церква Покрову Матері Божої	Церква Покрову Матері Божої	-

10. Історичні дані про об'єкт:

Історія церков в Княгинині тісно пов'язана з легендою, в якій розповідається, що на території Княгинина якась княжна Ярославна спорудила замок і величаву церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Можливо церква існувала раніше. У письмових джерелах церква в Княгинині вперше згадується у 1695 році. На початку 18 ст. споруджено маленький храм, що згорів 1732 року. Після вогнища новоприбулі поселенці спорудили величавий храм, що простояв у Княгинині до початку XIX ст. У 1820 р. побудовано нову церкву Покрови Пресвятої Богородиці, яку у 1857 році перенесли у с. Посіч. На її місці збудували каплицю, яку в 1864 році розширили. Вона простояла у Княгинині до 1919 року, а потім під наглядом інженера Рубля розібрана і перевезена в Угорники. 1974 року вона згоріла. Знаходився храм на місці теперішнього княгиницького цвинтаря.

З 1902 по 1905 роки тривало будівництво нової церкви, що у 1905 році була освячена у Станіславівським Єпископом Блаженним Григорієм Хомишиним. Коло церкви була дзвіниця з трьома дзвонами. За даними мистецтвознавця В.Хомина «в композиції всієї будови церкви домінує повздовжня вісь, яка підсилюється тим, що бокові відгалуження архітектурно-просторового відгородженні від центральної нави аркадами. Аркади спираються на муровані колони, що надає будівлі церкви базилікального характеру при хрестокупольному типі споруди». Іконостас церкви Покрови Матері Божої - один з найкращих іконостасів українських церков XX ст. Цей шедевр сакрального мистецтва виконаний з чистого підтонового дерева без найменшого золочення орнаментів у традиційному витриманому гуцульському стилі. Композиції є суто декоративними без натуралістичних тенденцій. Іконостас і бічні вівтарі виготовлений у 1910-1912 роках різьб'ярем Горохівським.

21 06.1933 р. утворено в Княгинині окрему експозитуру, яка мала вже свої метрики на 2100 душ. Зараз це парафіяльний храм УГКЦ.

11. Відомості про сучасний стан об'єкта:

Розташування об'єкта і його роль у навколишньому середовищі	Будівля знаходиться на околиці міста. Головним фасадом церква звернена до вулиці Княгинин.
Ландшафт	Церква розташована на рівнинній місцевості. Довкола церкви викладена бруківка. Територія озеленена за допомогою дерев, кущів, газонів.

Опис об'єкта	<p><i>Церква хрестоподібна в плані, мурована, отинькована, одноверха.</i></p> <p><i>Рамена церкви вкорочені. Перед входом у бабинці розміщується арочний дашок в металевому каркасі, який оздоблений кованими елементами, до стіни церкви дашок кріпиться за допомогою кованих декоративних кронштейнів. Ліве та праве рамена мають прибудови, стіни яких рустовані. Апсида п'ятигранна, з правого та лівого крила від центральної осі знаходяться ризниця та паламарня.</i></p> <p><i>Восьмигранний барабан опирається на четверик і завершений шоломоподібним куполом. Купол завершений сигнатуркою, яка увінчана невеликою з хрестом. На кутах церква декорована рустом. Рамена церкви завершені трикутними фронтонами, які декоровані витягнутими зубчиками. Прибудови також декоровані витягнутими зубчиками. Барабан, маківка, торці фронтонів покриті металевим листом темно-коричневого кольору.</i></p> <p><i>Вхідні двері з боку бабинця прямокутні з арочною фрамугою, над дверима, на фронтоні розміщується кругле вікно. Бічні рамена мають великі спарені арочні вікна. На прибудовах маленькі спарені арочні вікна. На барабані два арочні вікна.</i></p> <p><i>Дахи на раменах двосхилі. Покрівля – оцинкована бляха темно-коричневого кольору. Рамена увінчані невеликими хрестиками. Біля церкви знаходиться триарочна, мурована, дзвіниця. Пам'ятка являє собою зразок мурованих, хрещатих, одноверхих церков.</i></p>
Перебудови, втрати й історичні нашарування	-
Наявність творів мистецтва та їх опис	<i>Твори мистецтва відсутні.</i>
Опис території об'єкта	<i>Церква розташована на рівнинній місцевості. Довкола церкви викладена бруківка. Територія озеленена за допомогою дерев, кущів, газонів.</i>
Загальна оцінка технічного стану об'єкта, дата, № акта технічного стану	<i>Загальний технічний стан задовільний. Акт технічного стану від 18.12.2015р.</i>
Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання	<i>Територія біля пам'ятки забезпечена електричною мережею та природною вентиляцією, водостоками.</i>

Дата і № довідки про майнову цінність, найменування організації, яка провела оцінку, вартість у гривнях	<i>На момент виготовлення паспорту не виготовлялась.</i>
---	--

12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначеного місця) :

-

13. Територія об'єкта (пам'ятки):

Загальна площа	<i>Орієнтована площа забудови 342,5м²</i>
----------------	--

14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об'єкта:

Якості об'єкта, завдяки яким він набуває культурної цінності як пам'ятка	<i>Пам'ятка являє собою зразок мурованих, хрещатих, одноверхих церков.</i>
--	--

15. Зони охорони пам'ятки:

Організація-розробник науково-проектної документації	<i>Державне науково-реставраційне управління.</i>
Дата розроблення науково-проектної документації	<i>Грудень 2015р.</i>
Дата і номер документа про затвердження науково-проектної документації	<i>Пам'яткоохоронна облікова документація від 12.2015р.</i>
Короткий опис меж зон охорони із зазначенням площі кожної зони	<i>Об'єкт знаходиться в комплексній охоронній зоні пам'яток і межує з сусідніми ділянками та головною дорогою.</i>

16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на об'єкт:

Найменування документації	Рік розроблення	Автор (організація)	Місце зберігання, інв. №
<i>Пам'яткоохоронний паспорт</i>	<i>12.2015р.</i>	Державне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області	-

17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об'єкті:

Найменування робіт	Рік проведення	Замовник	Виконавець	Підрядна організація
<i>Не проводилось</i>				

18. Основні джерела відомостей про об'єкт:

Археологічні матеріали	-
Іконографічні матеріали	-
Архівні матеріали	<i>1. Архіви ДНРУ.</i>
Бібліографічні матеріали	<i>1. Шематизм всего клира греко-католицької єпархії станіславівської. – Станіславів, 1935р 2. Полак «Вулицями Івано-Франківська» 3. http://www.marryme.if.ua/index.php/chastuna-1/tserkvi/product/view/4/14</i>

19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація:

Найменування	Кількість	Дата виконання	Виконавець
Генеральний план з позначенням зон охорони	<i>1</i>	<i>18.12.2015</i>	<i>Дідух О.В.</i>
Обміри:		<i>18.12.2015</i>	<i>Дідух О.В.</i>
Поповерхові плани	<i>1</i>		
Креслення фасадів (у разі потреби)	-		<i>ДНРУ</i>
Розрізи	-		-
Фотофіксація:	<i>17</i>	<i>18.12.2015</i>	<i>Дідух О.В.</i>
Фото загального вигляду	<i>8</i>		
Фото фрагментів	<i>4</i>		
Фото деталей	<i>5</i>		
Фото інтер'єрів	-		
Інше	-		

Паспорт склав:

Посада	Спеціальність, кваліфікаційний рівень	Прізвище, ініціали	Підпис	Дата складання
<i>Архітектор</i>	<i>Архітектор</i>	<i>Дідух О.В</i>		<i>18.12.2015</i>

**Начальник державного
науково-реставраційного управління
Івано-Франківської області**



Петро Лисаківський



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області

ОБЛІКОВА КАРТКА

об'єкта культурної спадщини

Церква Покрову Матері Божої (мур.) м. Івано-Франківськ

(назва об'єкта (пам'ятки))

ВИД	ТИП	категорія пам'ятки
<i>Пам'ятка архітектури та містобудування</i>	<i>Муровані сакральні споруди.</i>	Місцевого значення <i>ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво»</i> категорія складності об'єкту будівництва IV, клас наслідків (відповідальності) споруди СС2 згідно додатку М (обов'язковий) ДБН А.2.2-3-2012 (табл.М1)

1. Дата утворення об'єкта :

1904р

2. Адреса (місце знаходження) об'єкта:

м. Івано-Франківськ , вул. Княгинин

3. Охоронний № пам'ятки

ох. №110167 (519)

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об'єкт узятий на державний облік та визначено категорію пам'ятки:

Рішення ОВК №112 від 18.06.91р.

5. Функціональне використання:

сучасне	первісне	інші (протягом часу існування об'єкта)
Церква	Церква	-

6. Стислий опис об'єкта.

Розташування	<i>Церква розташована на рівнинній місцевості. Довкола церкви викладена бруківка. Територія озеленена за допомогою дерев, кущів, газонів</i>
Характеристика об'єкта (пам'ятки).	<p><i>Церква хрестоподібна в плані, мурована, отинькована, одноверха.</i></p> <p><i>Рамена церкви вкорочені. Перед входом у бабинці розміщується арочний дашок в металевому каркасі, який оздоблений кованими елементами, до стіни церкви дашок кріпиться за допомогою кованих декоративних кронштейнів. Ліве та праве рамена мають прибудови, стіни яких рустовані. Апсида п'ятигранна, з правого та лівого крила від центральної осі знаходяться ризниця та паламарня.</i></p> <p><i>Восьмигранний барабан опирається на четверик і завершений шоломоподібним куполом. Купол завершений сигнатуркою, яка увінчана невеликою з хрестом. На кутах церква декорована рустом. Рамена церкви завершені трикутними фронтонами, які декоровані витягнутими зубчиками. Прибудови також декоровані витягнутими зубчиками. Барабан, маківка, торці фронтонів покриті металевим листом темно-коричневого кольору.</i></p> <p><i>Вхідні двері з боку бабинця прямокутні з арочною фрамугою, над дверима, на фронтоні розміщується кругле вікно. Бічні рамена мають великі спарені арочні вікна. На прибудовах маленькі спарені арочні вікна. На барабані два арочні вікна.</i></p> <p><i>Дахи на раменах двосхилі. Покрівля – оцинкована бляха темно-коричневого кольору. Рамена увінчані невеликими хрестиками. Біля церкви знаходиться триарочна, мурована, дзвіниця. Пам'ятка являє собою зразок мурованих, хрещатих, одноверхих церков.</i></p>
Наявність творів мистецтва.	<i>Відсутні.</i>

7. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця):

-

8. Ступінь схоронності об'єкта:

добрий, задовільний, незадовільний, аварійний.	задовільний
--	-------------

9. Наявність науково-проектної документації на об'єкт.

Найменування документації	Рік розроблення	Автор (організація)	Місце зберігання, інв. №
Пам'яткоохоронний паспорт.	12.2015р.	Державне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області	-

10. До облікової картки додаються графічні матеріали та фотофіксація:


Найменування матеріалів	Кількість	Дата виконання	Виконавець
Генеральний план з позначенням зон охорони	1	18.12.2015р	Дідух О.В..
Поповерховий план об'єкта	1	18.12.2015р	Дідух О.В
Фото загального вигляду об'єкта	8	18.12.2015р	Дідух О.В.

Паспорт склав:

Посада	Спеціальність, кваліфікаційний рівень	Прізвище, ініціали	Підпис	Дата складання
Архітектор	Архітектор	Дідух О.В.		18.12.2015р

Начальник державного
науково-реставраційного управління
Івано-Франківської області



 Петро Лисаківський

Додаток 1

до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини

АКТ

технічного стану об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини
(необхідне підкреслити)

м. Івано-Франківськ

від 18.12. 2015 р.

Церква Покрову Матері Божої (мур.) 1904р. на вул. Княгинин в м.Івано-Франківськ

(найменування об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини)

Пам'ятка місцевого значення

(вид/види об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини)

1. Категорія складності згідно ДБН А 2.2-3-2004 р. (додаток. П (п.2.2.7)) –IV

2. Категорія складності згідно постанови КМУ №557 від 27.04.2011 р. - IV

(категорія об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини)

Розпорядження ОВК №.

(номер і дата рішення про взяття на облік)

Охоронний номер №110167(519)

(існуючий охоронний номер (за наявності))

Ми, що нижче підписалися, представники:

Проектна організація -Державне науково-реставраційне управління:

П. О. Лисаківський - начальник управління

Я.М. Острижнюк – інженер ДНРУ

О. В. Дідух - архітектор

склали цей Акт про те, що цього числа нами проведено огляд технічного стану об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Церква Покрову Матері

Божої (мур.) (охоронний номер 110167 (519)

(найменування об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини, охоронний номер)

що розташований вул. Княгинин, м.Івано-Франківськ

(місцезнаходження об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини)

загальною площею 342,5 кв. м

технічна адреса вказаного об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини

вул. Княгинин, м. Івано-Франківськ.

У результаті огляду об'єкта (пам'ятки) встановлено:

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОБ'ЄКТА (ПАМ'ЯТКИ) КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:

1. Загальний стан об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини задовільний

(коротка характеристика стану об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини в цілому)

2. Стан збереження

Зовнішні архітектурно-конструктивні елементи пам'ятки:

1. Загальний стан пам'ятки: задовільний.

2. Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів пам'ятки:

- а) загальний стан - задовільний;
- б) фундаменти – в задовільному стані;
- в) цоколі – стан задовільний;
- г) стіни цегляні, тиньковані – в задовільному стані;
- д) дах (крокви і лати, покрівля, водозливні труби) - конструкції даху - дерев'яні, покрівля з бляхи темно-коричневого кольору - стан задовільний;
- е) купол покритий бляхою темно-коричневого кольору – стан задовільний.
- ж) зовнішнє декоративне оздоблення (обличкування, пофарбування, карнизи, колони, пілястри, ліплення, скульптура, житловий на фасадах) - в задовільному стані

3. Сад, парк, двір, ворота, огорожа - благоустрій території в задовільному стані.

Додатки - ситуаційна схема, план, фотофіксація.

Начальник Державного науково-реставраційного управління Івано-Франківської області



П. Лисаківський


Інженер Державного науково-реставраційного управління Івано-Франківської області



Я.Острижнюк

Архітектор Державного науково-реставраційного управління Івано-Франківської області

О.Дідух



Церква Покрову Матері Божої (мур) 1904р на вул. Княгинин в м. Івано-Франківськ

ох.№110167
(519)

Орієнтовані обмірні креслення М 1:100

ДНРУ

2015р