



Рис. 6. Отсутствие металлических отливов.




Рис.7. В отдельных окнах имеются повреждения стекол.