

1. ПРИЧИНЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет о техническом состоянии фасадов школы разработан в соответствии с договором № 479 от 29.04.2013 г. на основании результатов обследования заполнения оконных проемов фасадов здания школы по адресу: ул. Кильченская 31а в г. Подгородное Днепропетровского района.

Цель работы: обследование состояния и определение степени износа конструкций заполнения оконных проемов с целью составления спецификации окон для ремонта.

Работа выполнена в соответствии с лицензией на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве серия АВ №555569, действительна до 5 октября 2015 года (прилагается).

Исходные материалы:

1.1. Выкопировка из технического паспорта здания (приложение 1).

1.2. Результаты обмеров и освидетельствования конструкций, составлены при проведении обследования.

Работы по обследованию конструкций выполнены на основании строительных норм и правил:

1. СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия», М., 1986.
2. ДБН в.1.2-2:2006: «Навантаження і впливи», Київ, 2006 р
3. СНиП 2.02.01-83. «Основания зданий и сооружений», М., 1983.
4. СНиП 3.02.01-83 Основания и фундаменты. М., 1983 г.
5. СНиИ П-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции», М., 1983.
6. СНиП 2.03-01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», М., 1985.
7. СНиП П-23-81*, ч. II, гл. 21 «Стальные конструкции». М, 1981
8. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», М, 1988.