



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

20100, смт. Маньківка, вул. Леонтовича, 20а, тел./факс: (0-4748) 6-15-38

25.12.2019 № 23 На № _____ від _____

Томасерук
Керівником державної служби експертів
спр. безпеки на
сесії на сесії

Начальнику відділу освіти
Маньківської райдержадміністрації
Юрію Безверхому

Маньківський районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області на виконання доручення Прем'єр - Міністра України від 11.12.2019 року № 44205/М-19 та протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 06.12.2019 року (витяг з протоколу 23) та наказом Управління ДСНС України у Черкаській області № 234 від 11.12.2019 «Про проведення позапланових перевірок», завершив здійснення позапланові перевірки додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей - дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, гуртожитків, установ охорони здоров'я та соціального захисту, державних об'єктів критичної і транспортної інфраструктури, у тому числі торговельно-розважальних закладів віднесених до СС-2 та СС-3 класів наслідків (відповідальності) будівель або споруд.

За результатами перевірок керівникам об'єктів вручено 46 приписів на усунення виявлених порушень, до виконання якими запропоновано 926 протипожежних заходів. Притягнуто до адміністративної відповідальності 46 керівників даних об'єктів із них складено 3 протоколи за статтею 175 та 43 протоколів за статтею 188⁸. Також Управління ДСНС відповідно до статті 68 Кодексу цивільного захисту України подано по закладу дошкільної освіти «Романка» с. Добра Маньківського району Черкаської області та дошкільному навчальному закладу «Колосок» с. Несерівка Маньківського району Черкаської області звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування шляхом знеструмлення електроживлення, та припинення експлуатації об'єкту до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

При здійсненні позапланових заходів з'ясовано, що суб'єктами господарювання не виконуються заходи виявлені попередніми перевірками та допускається нові порушення, а саме:

1. Опорним закладом ЗОШ І-ІІІ ст. Буцької селищної ради розташованого за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, смт Буки, вул. Пушкіна, 2.
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відеуття система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеуття система оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей.
 - На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.
 - Внутрішня електромережа підвального приміщення не відповідає вимогам ПУЕ.
2. Дзензелівською ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Дзензелівка, вул. Центральна, 8.
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.

- В приміщеннях ЗОШ відеутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Пожежні резервуари знаходяться у несправному стані.
3. Добрянською ЗОШ школа І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Добра, вул. Червоноармійська, 37.
- Дерев'яні елементи горнищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей.
 - На шляхах евакуації стіни обладнані горючим матеріалом.
 - Внутрішня електромережа не відповідає вимогам ПУЕ.
4. Іваньківською ЗОШ І-ІІІ ступенів Іваньківської сільської ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Іваньки, Ігоря Щербини, 6.
- Дерев'яні елементи горнищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відеутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка повинна виконуватися відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано з порушенням вимог ПУЕ.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 - Пожежні щити не забезпечено у повному обсязі пожежним інвентарем.
 - Відеутні світильники на евакуаційних шляхах.
5. Киценецькою ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Киценці, вул. генерала Андрія Дрофи, 25
- Дерев'яні елементи горнищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
 - В приміщеннях ЗОШ відеутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
6. Крачківською ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Крачківка, вул. Лесі Українки, 31.
- Дерев'яні елементи горнищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008

- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.
12. Вікторівською ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя радянського союзу С.П. Кобця Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Поминик (с. Вікторівка), вул. Піонерська, 10.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано за допомогою скруток.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі встановлені на горючій основі.
 - В приміщенні котельні використовуються лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків).
 - Водонапірна банга не забезпечена під'їздом з твердим покриттям і не пристосована для відбору води пожежно-рятувальною технікою.
 - Пожежні кран-комплекти знаходяться у несправному стані.
 - Експлуатація вогнегасників здійснюється з порушенням Правил експлуатації вогнегасників.
13. Молодецькою ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Молодецьке вул. Центральна, 2.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Відсутні світильники на евакуаційних шляхах.
14. Рогівською ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Роги, вул. Велика, 133.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутні світильники на евакуаційних шляхах.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
15. Потаєською ЗОШ І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Потап, вул. Зінчук, 75.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України

- «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
- На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.
7. Кривецькою ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Кривець, вул. Гагаріна, 7-А.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відеутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
8. Нестерівською ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Нестерівка, вул. Жовтнева, 7.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
9. Подібнянською ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Подібна, вул. Урицького, 8-А.
- Відеутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Внутрішня електромережа не відповідають вимогам ПУЕ.
10. Попівською ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Попівка, вул. Леніна, 61.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Внутрішня електромережа котельні не відповідає вимогам ПУЕ.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючій основі.
 - Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з типовими нормами належності вогнегасників.
11. Чернокам'янською ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Чорна Кам'янка, вул. Шевченка, 80.

від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

16. Маньківською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Благодатна, 3
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
17. Маньківським ІВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» Маньківської районної ради Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Соборна, 36.
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано за допомогою скруток.
 - В приміщеннях школи використовуються лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків).
18. Києлиньською ЗОШ І ступення Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Києлин, вул. Шевченка, 3
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях ЗОШ відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуаціям людей.
 - Електрообладнання встановлено з порушенням вимог ПУЕ.
19. Багвалянською ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Багва, вул. Калініна, 1
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
20. Маньківським міжшкільний навчально-виробничий комбінат розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Шевченка, 45
 - Дерев'яні елементи горничних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).

- Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано з порушенням вимог ПУЕ.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати розміщені на горючій основі.
 - Відсутній інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.
21. КНП «Маньківська ЦРЛ» Маньківської районної ради Черкаської області розташованої за адресою: Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Павлова, 16.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Приміщення, будівлі та споруди не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Кран-комплект не укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та ствольом.
 - Пожежні кран комплекти знаходяться у несправному стані.
 - В приміщеннях використовуються лампи розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків).
 - Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпечною», які необхідно позначати на входних дверях до приміщення.
 - Пожежні цити не забезпечено у повному обсязі пожежним інвентарем.
22. КНП «Маньківський ЦНМСД» розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, смт Маньківка, вул. Павлова, 16.
- Не проводиться інструктаж з усіма працівниками з питань пожежної безпеки
 - Відповідальні особи за протипожежний стан не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Допускається захарацування шляхів евакуації різними матеріалами та замкнення на замки
 - Допускається експлуатація електроосвітлення зі знятими ковпаками (розсіювачами)
 - Експлуатація світильників не відповідає вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
 - Не в справному стані зовнішнє освітлення на евакуаційному виході
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Пожежні кран комплекти знаходяться у несправному стані.
23. ДНЗ «БУЦЬКИЙ ПІЛ»
- Об'єкт розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Буки, вул. Центральна, 2
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - В адміністративному корпусі відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.

Об'єкт розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Буки, вул. Лісова, 29.

- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - В приміщеннях гуртожитку відеутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
 - Відеутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.
24. Територіальним центром соціального обслуговування Маньківського району розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, смт. Маньківка, вул. Соборна, 13.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Оповігги схеми евакуації людей на випадок пожежі, а також розробити плани евакуації у разі виникнення пожежі.
 - З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано з порушенням вимог ПУЕ.
 - В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах відгалужувальні та з'єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючій основі (конструкції).
 - У приміщеннях застосовуються подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок.
 - У приміщенні кухні використовуються пошкоджені електророзетки.
 - Світильник експлуатуються із знятими ковпаками.
 - На шляхах евакуації знаходяться горючі матеріали.
25. ДНЗ «Барвінок» с. Багва Маньківського району Черкаської області розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Багва, вул. Шевченка, 1.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відеутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Відеутній захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів
 - Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників
 - Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.

- Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
- Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
- Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
- Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння.
- Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
- Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», які необхідно позначати на входних дверях до приміщення.
- Двері на шляхах евакуації відчинятися не в напрямку виходу з будівлі .

Об'єкт розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Буки, вул. Центральна, 32

- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
- В приміщенні їдальні відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
- Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
- Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
- Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.

Об'єкт розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Буки, вул. Пушкіна, 45.

- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
- Відсутня система протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
- Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
- Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння.
- Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», які необхідно позначати на входних дверях до приміщення.
- В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах відгалужувальні та з'єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.
- З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконано за допомогою скруток.
- Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

- В приміщеннях спальній, ігровій, спортивній кімнатах та в харчоблоку з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів електричної мережі не здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
 - Допускається встановлення світильників на стелі з облицюванням з матеріалів груп горючості Г3, Г4.
 - Світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами).
 - Зовнішня освітлювальна електромережа не відповідає вимогам ПУЕ.
 - Допускається до топлення котлів та печей особи, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючій основі (конструкції).
 - Електропроводка прокладена відкрито по горючих конструкціях.
 - Допускається в харчоблоку використання пошкодженого електрозахисту електромережі.
26. ДНЗ «Ластівка» с. Березівка Маньківського району Черкаської області розташованого за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Березівка, вул. Леніна, 59.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння.
 - Внутрішня електромережа підвального приміщення не відповідає вимогам ПУЕ.
27. ЗДО «Дзвіночок» смт Буки Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, смт Буки, вул. Сонячна, 3.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
28. ДНЗ «Ялинка» с. Вікторівка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Помішник (с. Вікторівка), вул. Пушкіна, 1а.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Допускається використання тимчасових електромереж.
 - На шляхах евакуації стіни облаштовані горючим матеріалом.

- Допускається улаштування перегородок які зменшують нормативну ширину евакуаційного шляху.
 - Відсутнє освітлення на окремих евакуаційних виходах.
 - Електророзетки і вимикачі в приміщенні санвузла розміщені на горючій основі.
 - В приміщенні харчоблоку з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів електричної мережі не здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
29. ЗДО «Колобок» с. Дзензелівка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Дзензелівка, вул. Мічуріна, 8.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
 - Допускається використання тимчасових електромереж в приміщенні котельні.
 - Внутрішня електромережа в приміщенні котельні не відповідає вимогам ПУЕ.
30. ЗДО «Ромашка» с. Добра Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Добра, вул. Центральна, 62.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати розміщені на горючій основі.
 - Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
 - Допускається використання тимчасових електромереж.
 - Електромережа котельні не відповідає вимогам ПУЕ
 - Допускається захищати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами.
 - Споруда для зберігання дров розташована в протипожежному відсіку.
31. ДНЗ «Веселка» с. Іваньки Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Іваньки вул. Заводська, 4.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Евакуаційний шлях із старшої групи не забезпечує безперешкодний вихід
 - Допускається встановлення світильників на стелі з облицюванням з матеріалів груп горючості Г3, Г4.
 - Світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами).

- Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
 - Приміщення об'єкту не забезпечені в повній мірі первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
32. ДНЗ «Колосок» с. Киселич Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Киселич, вул. Шевченка, 31.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Відсутні документи (накази, інструкції тощо) яким встановлений протипожежний режим.
33. ЗДО «Берізка» с. Кишенці Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Кишенці, вул. генерала Андрія Дрофи, 70.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
 - Забір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Допускається захарашувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами.
 - Експлуатація вогнегасників не здійснюватись згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників.
 - На шляхах евакуації знаходяться горючі матеріали.
34. ДНЗ «Колосок» с. Крачківка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Крачківка, вул. Щорса, 24.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Не проведено забір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
 - Приміщення харчоблоку не забезпечене первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
 - Допускається експлуатація електроосвітлення зі знятими ковпаками (розсіювачами).
 - В приміщенні котельні з'єднувальна коробка електропроводки не закрита кришкою з негорючих або важкогорючих матеріалів.
 - Відсутні протипожежні двері в приміщенні електроцигової.
 - У переміщенні котельні відсутні протипожежні двері у протипожежних перешкодах.

35. ДНЗ «Берізка» с. Кривець Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Кривець, вул. Гагаріна, 7а.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - Допускається використання тимчасових електромереж.
 - Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
 - Евакуаційні шляхи не забезпечують безперешкодний вихід.
 - У з'єднувальній коробці електромережі відсутня кришка з негорючих або важкогорючих матеріалів.
 - Світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами).
 - Зовнішня електромережа котельні не відповідає вимогам ПУЕ.
36. ДНЗ «Золотий ключик» смт Маньківка Маньківського району Черкаської області Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка вул. Малиновського, 12.
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - На шляхах евакуації знаходяться горючі матеріали.
 - Пошкоджений захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
37. ДНЗ «Росинка» смт Маньківка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка вул. Благодатна, 4
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння(виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Відсутні протипожежні двері в приміщенні електроцитрової.
 - У приміщенні музичного залу застосовуються матеріали та речовин, на яких відсутні показники щодо пожежної безпеки.
 - Допускається складування дров під проходженням повітряних ліній електропередач.
38. ДНЗ «Струмочок» с. Молодецьке Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Молодецьке, вул. Центральна, 32.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуації людей.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не в справному стані пожежний резервуар.
 - Відсутні протипожежні двері в приміщенні електроцитрової.
 - В приміщеннях електроцитрової з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів електричної мережі не здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

- Наявні переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1.5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
 - Відсутнє освітлення на окремих евакуаційних виходах
39. ДНЗ «Колосок» с. Нестерівка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, с. Нестерівка, вул. Жовтнева, 9.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпечкою», які необхідно позначати на входних дверях до приміщення.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Не вправному стані пожежні резервуари.
 - Не забезпечено відповідними знаками безпеки територію та приміщення будівель згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, ІДТ) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
 - Відсутні інструкції для кожного приміщення про заходи пожежної безпеки.
 - Внутрішня електромережа в приміщенні котельні не відповідає вимогам ПУЕ.
40. ДНЗ «Сонечко» с. Палапочка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Палапочка, вул. Шевченка, 81.
- Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Не здійснено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
 - Допускається захаранувати шляхи евакуації різними матеріалами.
 - Світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами).
 - Двері на шляху евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
41. ДНЗ «Малютко» с. Подібна Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Подібна, вул. Черняхівського, 127.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
 - Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - Електромережа котельні не відповідає вимогам ПУЕ.

42. ЗДО «Ялинка» с. Попівка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Попівка, вул. Центральна, 57.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
 - У переміщенні котельні відсутні протипожежні двері у протипожежних перешкодах.
43. ДНЗ «Лісова казка» с. Потап Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Потап, вул. Радянська, 31-А.
- Приміщення ДНЗ не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Відсутня система оповіщення про пожежу та управлінням евакуації людей.
 - Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.
 - Відсутній захист будівель, споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
 - Пожежні резервуари знаходяться у несправному стані.
 - Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати розміщені на горючій основі.
 - Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», які необхідно позначати на входних дверях до приміщення.
 - Електронити, групові електронитки не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.
 - В пожежонебезпечних зонах використовуються світильники з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків).
 - Територія об'єкта, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, ІДТ) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
 - У приміщеннях застосовуються матеріали та речовини, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки.
44. ЗДО «Барвінок» с. Роги Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Роги, вул. Велика, 127.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 - Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
 - Двері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівлі (приміщення).
 - Відсутнє освітлення на окремих евакуаційних виходах.
 - Розташовані у приміщеннях переносні вогнегасники не розміщено шляхом навішування на стіну на висоту не більше 1,5 метра від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника та у легкодоступних і помітних місцях.
 - Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
 - Дopusкається використання тимчасових електромереж.
 - Світильники експлуатуються зі знятими ковпаками (розсіювачами).

45. ЗДО «Калинка» с. Чорна Кам'янка Маньківського району Черкаської області розташованим за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Чорна Кам'янка вул. Шевченка, 80.

- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
- Не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
- Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
- Допускається використання тимчасових електромереж.
- Електророзетки, вимикачі, у ванній кімнаті та в спальному приміщенні встановлені на горючих основах (конструкціях).
- Приміщення об'єкту не забезпечені в повній мірі первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.

46. АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Виробничий підрозділ Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ Одеська залізниця АТ Українська залізниця станція Потап розташована за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Потап, вул. Зінчука, 16.

- Приміщення станції не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
- В пожежному кран-комплекті відсутній вентиль для відкривання.

Так, при відсутності систем протипожежного захисту відсутня можливість виявлення осередку пожежі в його початкових стадіях для передачі сигналу на пульти центрального спостереження служби порятунку, що при наявності загрози життю і здоров'ю людей, знищенню матеріальних цінностей, призведе до неможливості врятувати людське життя та ліквідації можливої пожежі в значно менших розмірах.

Відсутність вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі, під впливом небезпечних факторів пожежі, призводить до швидкого поширення пожежі (руйнування), зі збільшенням виділення продуктів горіння, чадного газу, впливу підвищених температур, а в разі обвалювання спричинить перекриття основних евакуаційних виходів з будівлі.

При не виконанні замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі унеможливилось визначення можливості застосування освітлювальної та силової електромережі для безаварійної роботи або роботи в режимі короткого замкнення, яке призводить до виникнення пожежі та впливу небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур).

При не обладнанні будівлі установками від прямих ударів блискавки та захисту від вторинних дій блискавки у випадку удару блискавки в будівельні конструкції виникає небезпечне іскріння, подум'я та електричний струм, що виник у результаті виносу високої напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів, сприяє виникненню пожежі з її небезпечними факторами та розносеюдженням їх до шляхів евакуації та місць перебування людей, та створює загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання не дасть необхідної кількості вогнегасної речовини (води) у разі гасіння пожежно-рятувальними підрозділами пожежі, що збільшить час ліквідації надзвичайної події.


Не відповідність технічного стану первинних засобів пожежогасіння унеможливить гасіння пожежі на ранній стадії розвитку, сприяє беззахисності людини перед факторами пожежі та призводить до безперешкодного розносеюдження пожежі по будівельним конструкціям, їх руйнації, що в свою чергу створює загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Наявність на даних об'єктах сукупної кількості порушень, що прямо створюють загрозу виникнення загорання не дадуть можливості вчасно та якісно ліквідувати пожежу, а також

ненадійність будівельних конетрукцій у пожежобезпечному відношенні вказує на пряму загрозу життю та здоров'ю людей, що перебувають у даних будівлях.

Враховуючи вище викладене, прошу Вас здійснити посилений контроль за усуненням недоліків вказаних в розпорядчих документах(приписах) які видані при даних перевірках.

Начальник Маньківського РС
Управління ДСНС у Черкаській області
капітан служби цивільного захисту

 Андрій КОПІСВСЬКИЙ

т. 0967881873
0967881873