

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 902**

вул. Волинська, 4-а, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242-00-21,

E-mail: chokolivske@kpsolor.com.ua,

29.12.2022 № *902/408*
на № _____ від _____

Начальнику району теплових
мереж «Центр»
структурного підрозділу комунального
підприємства «Київтеплоенерго»

І. ОСТАПЕНКУ
*вул. Гайдара, 19,
м. Київ, 01033*

Житлово-експлуатаційна ділянка № 902 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» звертається до Вас з проханням відновити роботу циркуляційного насосу, який знаходиться в окремо розташованому центральному тепловому пункті за адресою: вул. Мартиросяна, 4.

Просимо провести перерахунок мешканцям житлових будинків №№ 4, 6, 8 на вул. Мартиросяна за період непрацюючої циркуляції.

Головний інженер

Лариса КОРНІЄНКО

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 902
вул. Волинська, 4-а, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242-00-21,
E-mail: chokolivske@kpsolor.com.ua,

23.11.2022 № 902/642
на № _____ від _____

Начальнику району теплових
мереж «Центр»
структурного підрозділу комунального
підприємства «Київтеплоенерго»

І. ОСТАПЕНКУ
вул. Гайдара, 19,
м. Київ, 01033

Житлово-експлуатаційна ділянка № 902 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» звертається до Вас з проханням відновити роботу циркуляційного насоса, який знаходиться в окремо розташованому центральному тепловому пункті за адресою: вул. Мартиросяна, 4.

Просимо провести перерахунок мешканцям житлових будинків №№ 4, 6, 8 на вул. Мартиросяна за період непрацюючої циркуляції.

Головний інженер



Лариса КОРНІЄНКО

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 902**

*вул. Волинська, 4-а, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242-00-21,
E-mail: chokolivske@kpsolor.com.ua,*

16.09.2013 № 902/55
на № _____ від _____

Начальнику району теплових
мереж «Центр»
структурного підрозділу комунального
підприємства «Київтеплоенерго»

І. ОСТАПЕНКУ
*вул. Гайдара, 19,
м. Київ, 01033*

Житлово-експлуатаційна ділянка № 902 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» звертається до Вас з проханням відновити роботу циркуляційного насоса, який знаходиться в окремо розташованому центральному тепловому пункті за адресою: вул. Мартиросяна, 4.

Просимо провести перерахунок мешканцям житлових будинків №№ 4, 6, 8 на вул. Мартиросяна за період непрацюючої циркуляції.

Головний інженер

Лариса КОРНІЄНКО

АКТ
комісійного обстеження

«25» 01 2023 р. м.Київ
Комісія у складі, представників МД 902 Комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янского району
м. Києва» _____ організації
теплопостачальної КП «Київтеплоенерго»

за заявою Мешканців житлового будинку № 8 по вул.
Маршурського Солом'янского району міста Києва.

В результаті обстеження встановлено:
Акт підготовки до опалювального сезону 2022/2023 років: видавався /
не видавався

Теплопостачання / гаряче водопостачання будинку здійснюється від ТЕЖ-5,
який знаходиться на балансі/обслуговується КП «Київтеплоенерго»

Система ЦО житлового будинку: залежна / СРТ / комбінована; працює за проектною
схемою: так / ні _____

Подача теплоносія: верхня / нижня/ П-образна/ горизонтальна
Прилад обліку ТЕ тип _____ № _____, знаходиться на
балансі/обслуговуванні _____

Звужуючий пристрій: є/відсутній, опломбовано/не опломбовано, dш= _____, dc= _____ мм

Параметри теплоносія на рамці управління T1 39.0, T2 _____, T3 _____,
T4 _____, t1 _____, t2 _____, P1 _____, P2 _____, P3 _____, P4 _____.

Стан запірної арматури задовільний

Стан термоізоляції внутрішньобудинкової мережі ЦО у підвалі _____ на
технічному поверсі _____

Несанкціоноване переобладнання системи ЦО по стояку
мешканцями _____

Якість утеплення будинку _____

Стан опалення МЗК
За результатами обстеження встановлено наступні порушення у режимі надання послуг
з ЦО/ВП на даний час паралельно теплоносіє не
забезпечує безперебійну роботу с-ми ТВП

Виявленою причиною відхилення у режимі надання послуг є неподегель
паралельно теплоносіє

Запропоновані заходи які потрібно вжити для відновлення штатного режиму надання
послуг з ЦО/ВП _____

Направлено лист до РТМ «Центр»
КП «Київтеплоенерго»

Члени комісії: Інтелектуальний _____ С. Муромець
С. Савченко _____ О. Шевченко



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер ЖЕД № 902
Л. Корнієнко
2023р.



«24» 02 2023р.

м. Київ

АКТ

Нами комісією у складі: інженера I категорії – Турчин І.В.
майстра рем. ділянки – Сівеля І.М.
слюсаря- сантехніка – Мельничука О.Б.

Склали даний акт про те, що обстеженням на місці, житлового будинку № 8 на вул. Мартиросяна, працівниками житлово-експлуатаційної ділянки № 902 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» встановлено, що запірна арматура, внутрішньобудинкова мережа гарячого водопостачання, циркуляційна лінія знаходиться в робочому стані. Протікань та прокапувань на внутрішньобудинковій системі гарячого водопостачання не виявлено.

Комісія:

Інженер

Майстер

Слюсар-сантехнік