



УКРАЇНА
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Маршала Тимошенка, 16, Київ, 04205, тел. 418-38-49
e-mail: info@obolonrda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37371727

18.07.2017 № 104-2454(з) - 3092
На № 2454(з) від 07.07.2017/

Лазоренку В.
Foi+request-20676-8681de80
@dostup.pravda.com.ua

Начальнику управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації Київської міської
державної адміністрації
Барановій К.О.

Про надання скан-копій
документів

Шановний Віталію!

На виконання доручення першого заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) А.Почтарьова від 07.07.2017 р. №2454(з) щодо надання у сканованому вигляді копій документів, які зберігаються в управлінні освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Розпорядник) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє.

Комісією (акт обстеження додається) проведено обстеження покрівлі спеціалізованої школи I ступеня – гімназія №143 та встановлено, що протікання покрівлі виникло внаслідок незадовільного стану покрівлі в результаті давнього терміну експлуатації. Роботи по утепленню фасаду проведені протягом 2015-2016 років відношення до затікання покрівлі не мають.

Поточний ремонт покрівлі буде проведено після проходження процедури електронного майданчика та визначення виконавця робіт в першій половині серпня 2017 року.

Надавати скан-копії документів не має потреби.
Додаток: 1 аркуш.

З повагою

Заступник голови

Вахнюк 418-63-31
Калініченко 410-36-70

С.Блохов

АКТ

м. Київ

14 липня 2017 року.

Ми що ми перебули разом, кошівія в складі представників: служби техназад директор КП "Оболонь-інвестбуд" Сокирко М.І., заступник директора з адміністративно-господарчої частини МВК №143 по вул Богатиревській, Наушечко В.І., тов "Армабуду №4" головний інженер Пізунін М.І., виконроб Рядовол В.Ю., виконами обстеження покрівлі цимназії №143 та устанавили, що протікання покрівлі вже відбулося в березні місяці 2017 року після танення снігу виникло внаслідок незадовільного стану покрівлі в результаті давнього терміну експлуатації, та потребує капітального ремонту з повною заміною покриття з руберойду. Затікання покрівлі до утеплення фасаду відношення не має.



Сокирко
Наушечко
Пізунін
Рядовол.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В. Селевко
(посада)

(підпис)
М.П. *Н. А.* 20 17 р.