

### 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

#### 3.1 Фундаменты

При осмотре наружных и внутренних стен здания трещин и деформаций, связанных с неравномерной осадкой здания не обнаружено.

Фундаменты под колоннами, наружными и внутренними стенами находятся в нормальном состоянии - **категории I**.

#### 3.2 Стены здания

Наружные стены здания из кирпичной кладки силикатного и красного кирпича толщиной 510 и 640 мм находятся в **удовлетворительном состоянии категории К II**. В отдельных местах имеется разрушение кладки вследствие длительного замачивания в зимний период (рис.3)- по-видимому недавно производилась замена кровли и системы отливов на карнизах.




Рис. 3. Разрушение кладки наружных стен из-за атмосферных воздействий.