

Рис.2. Повреждение части древесины оконных рам гнилью, грибком, насекомыми вплоть до полного отсутствия каркаса




Рис. 3. Повреждение и отсутствие штапиков крепления наружных стекол