



Рис.4. Механическое повреждение переплетов.




Рис.5. Отсутствие покраски переплетов на втором и третьем этажах.