

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов обследования конструкций заполнения проемов фасадов здания Коммунального Учреждения «Подгородненский УВК №1» можно сделать следующее заключение:

1. Существующие конструкции заполнения оконных проемов в большинстве своем имеют срок эксплуатации 35 лет .

2. Конструкции заполнения оконных проемов имеют большое количество дефектов и в настоящее время нормально эксплуатироваться не могут. В результате чего нарушаются санитарные нормы для учебных заведений по проветриванию помещений и обеспечению температурного режима в холодное время года. Нарушаются нормы по энергосбережению тепловых ресурсов вследствие нарушения герметичности помещений.

3. Конструкции заполнения оконных проемов находятся в неудовлетворительном состоянии - **категории III**.

4. По результатам обследования установлена необходимость полной замены всех старых конструкций заполнения оконных проемов.

Доцент кафедры
железобетонных и каменных
конструкций, к.т.н.



Кожанов Ю.А.