

сходових кліток, які за 55 років експлуатації знаходяться в аварійному стані, вже немає до чого кріпiti скло, бо дерево протрухло, через це прийшлося влітку двоє дверей демонтувати своїми силами. Згідно Правил пожежної безпеки ці перегороджувальні двері повинні обов'язково бути.

Додатки на 21 листі додаються.

З повагою,

директор



Л.Л.Лещин