



УКРАЇНА  
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Харківське шосе, 168к, м. Київ, 02091 тел. (044) 562-64-54, факс (044) 562-84-40,  
e-mail: [uo-drda@ukr.net](mailto:uo-drda@ukr.net), ЄДРПОУ 37448113

*М. М. М. М.* № *1695*  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Пані Галино  
Foi+request-33615 -4fdc7a47 @dostup.  
pravda.com.ua

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Ваш інформаційний запит № 97 від 23.04.2018, додатково надає копію запитуваних Вами заявок по закладу дошкільної освіти № 773 вул. Вербицького, 17 - Б.

Додаток: на 2 арк.

В.о. начальника

Н. Тоскучова

Макогончук 5627443

Іменем Н.І.  
Долі відновленої роботи  
У. Овдій



Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

**Дошкільний навчальний заклад № 773**

санаторного типу для дітей від батьків, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  
з патологією верхніх дихальних шляхів

02121, м. Київ, вулиця Вербицького, 17-Б, тел./факс (044) 560-93-40, (044) 560-91-85

«23» 04. 2018р.

№ 06

Начальнику управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації  
**Списовській Є. І.**

Директора ДНЗ № 773 Овдій Людмили  
Миколаївни

Шановна Євгенія Іванівна!

Прошу Вас сприяти у вирішенні питання ремонту будівлі та прилеглої території дошкільного навчального закладу № 773.

На даний час технічний стан будівлі та прилеглої території такий:

- навколо будівлі дошкільного навчального закладу відмостка має просідання, провали, місцями відокремлення від цоколя;
- просідання асфальтної поверхні спостерігається по всій території двору;
- цегляні стіни на літніх майданчиках груп №№ 1,3,4,5,6,7,9,11 мають аварійний стан (розколи, тріщини 2-3 см);
- дерев'яна підлога на майданчиках прогнила, має провали, що становить загрозу життю і здоров'ю дітей;
- спостерігається розрив отвору зовнішньої вентиляційної шахти (на рівні підвіконня першого поверху) так, що верхня частина шахти утримується лише завдяки зщепленню зі стіною будинку. Велика вертикальна тріщина по всій висоті зовнішньої вентиляційної шахти має розкриття до 2 см. Відбувається відшарування плитки та облицювання кладки стін вентиляційної шахти;
- зовнішні поверхні стін, облицювані керамічними плитками, мають сліди замокання, викликані дефектами покриття парпетних панелей;
- відбувається просідання сходин, а також розшарування облицювання та кладки стінок ганків, які відокремлюються від стін будівлі великими тріщинами.

Всі перелічені негаразди становлять серйозну загрозу життю та здоров'ю дітей (фотоматеріали додаються).

З повагою та  
заздалегідь з вдячністю

**Л.М. Овдій**

23.04.2018

