

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
сфери	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
точні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сфери органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сфери урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансування	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
зв'яз допомоги	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з інше	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
і вилітки	2800	2015	2015	0	0	2015	0	0	0	0	0	0	0
визначення	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
основного капіталу	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обладнання і обладнання довгострокового користування	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
узнавання (придбання)	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
узнавання (придбання) жодна	3121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
узнавання (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ремонт	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ремонт інших об'єктів	3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на та реставрація	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на житлового фонду (приміщення)	3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на за реставрація інших об'єктів	3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаюток культури, історії та архітектури	3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
державних запасів і резервів	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
зол та нематеріальних активів	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трансферти	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трансферти урядом іноземних держав та міжнародним	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а													
трансферти населенню	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внутрішніх кредитів	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
результатів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
результатів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
зв'язаних кредитів	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(підпис)

І.В. Паламарчук
(підпис і прізвище)

С.В. Желєзняк
(підпис і прізвище)

Керівник

Заступник директора-головний бухгалтер

М.П. 23.01.2018р.
(місяць, день, рік)

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел/ф (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄГРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт асфальтного покриття території Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки прилеглої території виявлено необхідність заміни асфальтного покриття. Комісією встановлено, що асфальтне покриття має здуття, потріскання, частково відсутнє.


Площа, що підлягає ремонту – 1440 м².

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- демонтаж старого покриття;
- заміна та установка нового покриття.

Голова комісії

Завідувач

 І.В.Паламарчук

Члени комісії:





Заступник завідувача з господарства

Вихователь-методист

Сестра медична старша

Робітник з комплексного обслуговування

будинків та споруд

 В.О.Лістова
 В.В.Тюміна
 А.А.Гонтарек
 М.І.Крикун

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ



Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел/ф (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт каналізаційної системи у підвалі Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;


Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки каналізаційної системи у підвалі виявлено необхідність капітального ремонту. Комісією встановлено, що труби покриті корозією та потребують заміни, знаходяться в аварійному стані, всі в хомутах.

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- Повний демонтаж старої системи;
- Повна заміна каналізаційної системи.

Голова комісії

Завідувач


І.В.Паламарчук

Члени комісії:


Заступник завідувача з господарства


Вихователь-методист


Сестра медична старша


Робітник з комплексного обслуговування

будинків та споруд


В.О.Лістова


В.В.Тюміна


А.А.Гонтарек


М.І.Крикун

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄГРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт системи опалення у підвалі Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки системи опалення у підвалі виявлено необхідність капітального ремонту. Комісією встановлено, що труби покриті корозією та потребують заміни. Водопровід та каналізація в аварійному стані, всі в хомутах.

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- Повний демонтаж старої системи;
- Повна заміна системи опалення.

Голова комісії
Завідувач

І.В.Паламарчук

Члени комісії:

Заступник завідувача з господарства

В.О.Лістова

Вихователь-методист

В.В.Тюміна

Сестра медична старша

А.А.Гонтарек

Робітник з комплексного обслуговування
будинків та споруд

М.І.Крикун

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛЯ – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт харчоблоку Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки харчоблоку виявлено необхідність капітального ремонту із заміною технологічного обладнання. Комісією встановлено, що вентиляційна система не працює. Водопровід та каналізація в аварійному стані.

Стеля, стіни та підлога мають щілини, потріскання, кахель частково відсутній. Потребують ремонту та облицювання стін та підлоги кахлем.

Електромережа слабка, не витримує навантаження технологічного обладнання, яке знаходиться на харчоблоці, тому потребує заміни електропроводки та електричних щитків на більш потужні.

Технологічне обладнання, а саме картоплечистка, електром'ясорубка, плита електрична, електросковорода застарілі, у зношеному стані, потребують заміни на сучасні.

Також потребує встановлення додаткового технологічного обладнання, згідно сучасних вимог, а саме:

- холодильника для молочної продукції, яка зберігається у складському приміщенні;
- холодильник для зберігання м'яса;
- холодильної камери для фруктів та овочів;
- холодильника для добових проб;
- духової шафи;
- електрокотла пищеварочного;

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт спортивної зали Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки спортивної зали виявлено необхідність капітального ремонту із заміною фізкультурного обладнання. Комісією встановлено, що спортивна зала є окремою добудовою до основної споруди, в віконних проїмах замість вікон встановлені скло блоки, середня температура в холодну пору року не перевищує 8-11⁰С. У спортивній залі всього 3 радіатора, що недостатньо для опалення такої площі. Стеля, стіни зали мають щілини, потріскання. Фізкультурне обладнання потребує оновлення.

Площа, що підлягає ремонту :

Внутрішні роботи – 160,94 м²,

Зовнішні роботи – 198,28 м².

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- Демонтаж віконних блоків;
- Встановлення металопластикових вікон 3 шт;
- Заміна дверей на металопластикові 2 шт;
- Зовнішнє утеплення стін;
- Встановлення додаткових радіаторів 2 шт;
- Виконання штукатурно-малярних робіт внутрішнього приміщення;
- Встановлення захисних металевих сіток на вікна;

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

- Заміна килимового покриття;
- Заміна спортивного інвентарю;
- Встановлення спортивно - ігрового комплексу

Голова комісії
Завідувач

І.В.Паламарчук

Члени комісії:

Заступник завідувача з господарства
Вихователь-методист
Сестра медична старша
Робітник з комплексного обслуговування
будинків та споруд

В.О.Лістова

В.В.Тюміна

А.А.Гонтарек

М.І.Крикун

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт пральні Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки пральні виявлено необхідність капітального ремонту. Комісією встановлено, що в приміщенні пральні стеля, стіни та підлога мають щілини, потріскання, кахель частково відсутній. Потребують ремонту та облицювання стін та підлоги кахлем. Сушарка у зношеному стані, та не є достатньою для кількості білизни. Для своєчасного прання білизни необхідно встановлення додаткової прально-сушильної машини автомат.

У гладильному приміщенні необхідно встановити професійні столи для прасування. Потребується відокремлення приміщення для зберігання чистої білизни та встановлення стелажів.

Площа, що підлягає ремонту ;
Внутрішні роботи – 156,60 м².

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- Виконання штукатурно-малярних робіт внутрішнього приміщення;
- Облицювання кахлем стін та підлоги у пральні;
- Встановити додаткову прально-сушильну машину автомат.;
- Встановлення сучасної сушарки, достатньої для потреб закладу;
- Відокремити місце для зберігання чистої білизни;
- Встановити стелажі для зберігання білизни;

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ОДЕСЬКИЙ ДОПІКЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД «ЯСЛА – САДОК» № 269
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ОДЕССКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД» № 269
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

Добровольського, 154-а, м. Одеса, 65111,
Україна
тел./ф.: (048)752-37-02; (048)752-36-98
ЄДРПОУ 26390043
e-mail: odnz269@ukr.net

ДЕФЕКТНИЙ АКТ - ОБСТЕЖЕННЯ

на ремонт фасаду основної споруди Одеського ДНЗ №269

« 28 » серпня 2017 р.

Комісією щодо огляду технічного стану будівлі і споруд у складі:

Голова комісії – Паламарчук І.В., завідувач;

Члени комісії:

Лістова В.О., заступник завідувача з господарства;

Тюміна В.В., вихователь-методист;

Гонтарек А.А., сестра медична старша;

Крикун М.І., робітник з комплексного обслуговування будинків та споруд;

Складено даний акт у тому, що в результаті перевірки основної споруди виявлено необхідність капітального ремонту фасаду. Комісією встановлено, що фасад основної споруди має щілини, потріскання, кахельна плитка частково відсутня, покриття цоколю фасаду нещільне, що може призвести до руйнування фасаду основної споруди.


Площа, що підлягає ремонту – 1930 м².

Для усунення дефектів необхідно виконати наступні види робіт:

- Демонтаж кахлю цоколю основної споруди;
- Виконання штукатурно-малярних робіт та облицювання цоколю

Голова комісії

Завідувач


І.В.Паламарчук

Члени комісії:


Заступник завідувача з господарства


Вихователь-методист

Сестра медична старша


Робітник з комплексного обслуговування

будинків та споруд


В.О.Лістова


В.В.Тюміна


А.А.Гонтарек


М.І.Крикун

ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ