

АКТ обстеження

м. Суми

« 29 » 07 2021р.

Комісія у складі:

Голова комісії:

Головний спеціаліст відділу Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – Левицька А.С.

Члени комісії:

Головний спеціаліст відділу Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради - Бровенко Є.С.

Фізична особа - підприємець Шарикін Денис Андрійович

Під час візуального обстеження фонтану «Садко» було виявлено наступне:

1. Зруйнована бетонна стяжка днища 5 –ти чаш фонтану, зруйновані переливи, відсутня гідроізоляція. Металеві конструкції чаш фонтану (трубопроводи) пошкоджені корозією, відсутня гідроізоляція трубопроводів у чашах фонтану.

2. На облицювально-оздоблювальному матеріалі чаш фонтану (гранітні плити) виявлені тріщини, надколи та дири. Частково, між гранітними плитами зруйновані або зовсім відсутні термошви.

3. Порушена технологія фільтрації води фонтану.


Встановлено, що з метою належної експлуатації фонтану «Садко» по вул. Героїв Сумщини необхідно виконати роботи капітального характеру по даному об'єкту.

Голова комісії:



/А.С. Левицька

Члени комісії:



/Д.А. Шарикін/

/Є. С. Бровенко/