

**Спеціалізована школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням  
англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва**

Адреса закладу – м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 128

Рік побудови – 1936, 1993

Потужність закладу – 1100 учнів, навчається – 1010 учнів.

**Назва об'єкту - світловий фонар. Капітальний ремонт.**

На даху школи розміщено світловий фонар. Фонар складається зі скла та залізних рейок. Під час дощів, взимку, коли випадає сніг, фонар протікає. Вода потрапляє у конференц-зал, руйнує підвісну стелю, ламінатну підлогу, стіни. Через це у конференц-залі заводиться грибок.



**Спеціалізована школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням  
англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва**



Адреса закладу – м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 128

Рік побудови – 1936, 1993

Потужність закладу – 1100 учнів, навчається – 1010 учнів.

**Назва об'єкту - опалювальна система. Капітальний ремонт.**

У новому корпусі школи з кожним роком стає усе холодніше. Взимку у багатьох кабінетах температура становить 12- 14 градусів. Доводиться на 2-3 місяці переводити дітей у тепліші кабінети, встановлювати опалювальні пристрої, що становить загрозу виникнення пожежі. Є такі ділянки, де батареї зовсім холодні, є кабінети, які взимку не використовуються через те, що там дуже холодно. Адміністрації школи доводиться кілька разів на тиждень викликати сантехніків, щоб спускати воду, ліквідовувати повітряні пробки, прочищати труби. Батареї дуже маленькі, труби дуже тонкі.



**Спеціалізована школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням  
англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг'єрі міста Києва**

Адреса закладу – м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 128



Рік побудови – 1936, 1993

Потужність закладу – 1100 учнів, навчається – 1010 учнів.

**Назва об'єкту - підпірна стіна та центральні сходи. Капітальний ремонт.**

Центральні сходи мають глибокі тріщини. Кожного року їх цементують, проте взимку у щілини заходить вода і навесні сходи розвалюються. Сходи потребують капітального ремонту будівельниками - спеціалістами, оскільки їх треба перекласти, укріпити залізними рейками, залити сумішшю цементу і щебеню.

Ремонтувати сходи потрібно одночасно з ремонтом опорної стіни, оскільки навесні і влітку по стіні тече вода, яка потрапляє на сходи. Внаслідок порушеного дренажу вода витікає через щілини опорної стіни, стіна поступово руйнується, від неї відпадають фрагменти. Це приводить до того, що асфальт над опорною стіною за останні два роки просів на 20 сантиметрів, у покритті з'явилися глибокі тріщини, горби. Ситуацію ускладнює і те, що над опорною стіною розташовані спортивні площацки.



Додаток № 15 до бюджетного запиту

**Потреба у ремонті на 2021 рік**

1. Ремонт кабінету №407 для додаткового першого класу НУШ.
2. Часткова заміна плитки у коридорі (всього треба замінити 105 плиток розміром 30x30 см).
3. Ремонт п'яти класних кімнат.
4. Покриття підлоги обох корпусів школи мастикою.

Директор школи



Наталія КУЗЬМЕНКО