



Перелік дефектів елементів будинку за адресою: вул. Волинська
 виявлених під час проведення весняного огляду « 04 » Р.С. 2021 року.

Комісія у складі:
 Головного інженера Корнієнко Л. М.
 Майстра технічної дільниці Костюк Л.М.
 Майстра ремонтної дільниці Олисенко Л.Л.

При огляді конструктивних елементів і приміщень будинку, інженерних мереж і обладнання виявила недоліки та визначила обсяги для проведення ремонту:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість		Примітка
			Всього	Потребує ремонту	
1	Фундаменти				
2	Цоколь				
3	Відмостка				
4	Фасади				
5	Балкони				
6	Перекрыття				
7	Двері				
8	Вікна				
	-слухові				
	- вікна сх. клітин				
9	Ганок				
10	Підвал	м ²	3	2	
11	Сходові клітини				
12	Горище	м ²	945	945	
13	Покрівля				
14	Водостічні труби	м ²			зроб
15	Центральне опалення	м. п.			кар. росс.
16	Гаряче водопостачання	м. п.			кар. росс.
17	Холодне водопостачання	м. п.			кар. росс.
18	Каналізація	м. п.			кар. росс.
19	Електрообладнання	м. п.			кар. росс.
20	Вентиляція	м. п.			кар. росс.
21	Освітленні входів у під'їзди	м ² м. п.			кар. росс.
22	Ліфти	м ²			зроб
23	Сміттепровід				зроб
24	Сміттезбірник				зроб
25	Асфальтове покриття				зроб
26	Дитячий майданчик	м ²			зроб
27	Спортивний майданчик				зроб

Голова комісії
 Члени комісії

(Handwritten signatures)

Л. Корнієнко
 Л.Костюк
 Л.Олисенко

Затверджую
 Начальник ЖЕД № 902
 А. Євчук

Перелік дефектів елементів будинку за адресою: вул. Волинська, 7.
 виявлених під час проведення осіннього « 08 » « 14 » 2021 року.

Комісія у складі:

Головного інженера Корнієнко Л.М.

Майстра технічної дільниці Костюк Л.М.

Майстра ремонтної дільниці Олисеєнко Л.Л.

При огляді конструктивних елементів і приміщень будинку, інженерних мереж і обладнання виявила недоліки та визначила обсяги для проведення ремонту:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість		Примітка
			Всього	Потребує ремонту	
1	Фундаменти	шт			зроб
2	Цоколь	м ²		8	потреб. р.м.
3	Відмостка	м ²			зроб.
4	Фасади	м ²			зроб.
5	Балкони	м ²			зроб.
6	Перекриття	м ²			зроб.
7	Двері	шт			зроб.
8	Вікна	шт			зроб.
	-слухові				зроб.
	- вікна сх. клітин				зроб.
9	Ганок	шт	3	2	потреб. р.м.
10	Підвал	м ²			зроб.
11	Сходові клітини	м ²	945	945	потреб. р.м.
12	Горище	м ²			зроб.
13	Покрівля				зроб.
14	Водостічні труби				зроб.
15	Центральне опалення				зроб.
16	Гаряче водопостачання				зроб.
17	Холодне водопостачання				зроб.
18	Каналізація				зроб.
19	Електрообладнання				зроб.
20	Вентиляція				зроб.
21	Освітленні входів у під'їзди	шт	3	2	потреб. р.м.
22	Ліфти				зроб.
23	Сміттепровід				зроб.
24	Сміттезбірник				зроб.
25	Асфальтове покриття	м ²			зроб.
26	Дитячий майданчик				зроб.
27	Спортивний майданчик				зроб.

Голова комісії
 Члени комісії

(Handwritten signatures)

Л. Корнієнко.
 Л.Костюк
 Л.Олисеєнко

Затверджую
 Начальник ЖЕД № 902
 А. Євчук

Перелік дефектів елементів будинку за адресою: вп. Рощинська, 7
 виявлених під час проведення весняного огляду « 04 » 05 2022 року.

Комісія у складі:
 Головного інженера Корнієнко Л. М.
 Майстра технічної дільниці Костюк Л.М.
 Майстра ремонтної дільниці Олександр Н. П.

При огляді конструктивних елементів і приміщень будинку, інженерних мереж і обладнання виявила недоліки та визначила обсяги для проведення ремонту:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість		Примітка
			Всього	Потребує ремонту	
1	Фундаменти	м ²			зроб
2	Цоколь	м ²			зроб
3	Відмостка	м ²		25	незроб. рем.
4	Фасади	м ²			зроб
5	Балкони	м ²			зроб
6	Перекриття	м ²			зроб
7	Двері	шт.			зроб
8	Вікна	шт.			зроб
	-слухові	шт.			зроб
	- вікна сх. клітин	шт.			зроб
9	Ганок	шт.			зроб
10	Підвал	м ²		2	незроб. рем.
11	Сходові клітини	м ²			зроб
12	Горище	м ²	945	945	незроб. рем.
13	Покрівля	м ²			зроб
14	Водостічні труби	шт. п.			рем. рем.
15	Центральне опалення	шт. п.			рем. рем.
16	Гаряче водопостачання	шт. п.			рем. рем.
17	Холодне водопостачання	шт. п.			рем. рем.
18	Каналізація	шт. п.			рем. рем.
19	Електробладнання	шт. п.			рем. рем.
20	Вентиляція	шт. п. / шт.			рем. рем.
21	Освітленні входів у під'їзди	шт. п. / шт.			рем. рем.
22	Ліфти	шт.			зроб
23	Сміттепровід				зроб
24	Сміттезбірник				в. роб.
25	Асфальтове покриття	м ²			в. роб.
26	Дитячий майданчик				в. роб.
27	Спортивний майданчик				в. роб.

Голова комісії
 Члени комісії

(Handwritten signature)

Л. Корнієнко
 Л. Костюк
 А. Олександрович

Затверджую
 Начальник ЖЕД № 902
 А. Євчук

Перелік дефектів елементів будинку за адресою: Володимирів, 7
 виявлених під час проведення осіннього « 16 » « 10 » 2022 року.

Комісія у складі:
 Головного інженера Корнієнко Л.М.
 Майстра технічної дільниці Корнієнко Л.М.
 Майстра ремонтної дільниці Олисенко Л.Л.

При огляді конструктивних елементів і приміщень будинку, інженерних мереж і обладнання виявила недоліки та визначила обсяги для проведення ремонту:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість		Примітка
			Всього	Потребує ремонту	
1	Фундаменти				
2	Цоколь				
3	Відмостка	<i>м²</i>		<i>12</i>	
4	Фасади	<i>шт</i>		<i>4</i>	
5	Балкони				
6	Перекриття				
7	Двері				
8	Вікна				
	-слухові				
	- вікна сх. клітин				
9	Ганок				
10	Підвал	<i>кв</i>		<i>2</i>	
11	Сходові клітини				
12	Горище	<i>м²</i>		<i>945</i>	
13	Покрівля				
14	Водостічні труби				
15	Центральне опалення				<i>кап.рем</i>
16	Гаряче водопостачання				<i>кап.рем</i>
17	Холодне водопостачання				<i>кап.рем</i>
18	Каналізація				<i>кап.рем</i>
19	Електроблагоднання				<i>кап.рем</i>
20	Вентиляція				<i>кап.рем</i>
21	Освітленні входів у під'їзди				<i>кап.рем</i>
22	Ліфти				<i>забоб</i>
23	Смітспровід				<i>забоб</i>
24	Сміттезбірник				
25	Асфальтове покриття				
26	Дитячий майданчик				
27	Спортивний майданчик				

Голова комісії
 Члени комісії

[Handwritten signatures]

Л. Корнієнко.
Л. Корнієнко
 Л.Олисенко

«Затверджую»
 Начальник ЖЕД № 902
 А. Свчук

Перелік дефектів елементів будинку за адресою: вул. Волинська, 7
 виявлених під час проведення весняного огляду « 10 » 15 2023 року.

Комісія у складі:

- Головного інженера Корнієнко Л. М.
- Майстра технічної дільниці Костюк Л.М.
- Майстра ремонтної дільниці Сівель І.М.

При огляді конструктивних елементів і приміщень будинку, інженерних мереж і обладнання виявила недоліки та визначила обсяги для проведення ремонту:

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість		Примітка
			Всього	Потребує ремонту	
1	Фундаменти				
2	Цоколь				
3	Відмостка	м ²		25	
4	Фасади	м ²		8	
5	Балкони				
6	Перекриття				
7	Двері				
8	Вікна				
	-слухові				
	-вікна сх. клітин				
9	Ганок				
10	Підвал				
11	Сходові клітини				
12	Горіще	м ²		1280	
13	Покрівля	м ²			заоб.
14	Водостічні труби	м. п.			м.п. п.п.
15	Центральне опалення	м. п.			м.п. п.п.
16	Гаряче водопостачання	м. п.			м.п. п. п.п.
17	Холодне водопостачання	м. п.			м.п. п. п.п.
18	Каналізація	м. п.			м.п. п. п.п.
19	Електроблагоднання	м. п.			м.п. п. п.п.
20	Вентиляція	м. п. / шт			м.п. п. п.п.
21	Освітленні входів у під'їзди	м. п. / шт			м.п. п. п.п.
22	Ліфти	шт			заоб.
23	Сміттепровід	—			заоб.
24	Сміттезбірник	—			—
25	Асфальтове покриття				
26	Дитячий майданчик				
27	Спортивний майданчик				

Голова комісії
 Члени комісії

(Handwritten signatures)

Л. Корнієнко
 Л. Костюк
 І. Сівель