



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 19 10,
E-mail: drim_kr@kr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 03364234

на № Л-431-ІЗ від 19.07 .2023

Ирен ЛОРИК
foi+request115223-41a2285c
@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

На Ваш інформаційний запит, щодо надання інформації/документації з ряду питань стосовно житлового будинку №75 по вул. Героїв АТО, розглянуто в межах покладених повноважень. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

1. Згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом. Тобто публічна інформація не потребує створення.

Житловий будинок за адресою: вул. Героїв АТО, 75, був збудований у 1960 році, за кошти управління соціальних підрозділів виробничого об'єднання «Кривбасруда» (на той час), яке виступило замовником будівництва.

При передачі будинку за вищезазначеною адресою до комунальної власності міста у 1998 році, проектна документація вказаним підприємством на будинок не передавалась.

2. На виконання Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року №381 (надалі-Порядок), для розгляду питання надання компенсації виконавчими комітетами районними у місті рад утворені комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі-Комісія).



Комісія виконує повноваження відповідно до Порядку, в тому числі приймає рішення про надання/відмову у наданні компенсації, забезпечує проведення обстеження пошкодженого об'єкта, надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації.

Враховуючи вищезазначене, направляємо копію листа-відповіді виконкому Металургійної районної у місті ради.


Додаток: копія листа-відповіді виконкому Металургійної районної у місті ради на 4 арк. в 1 прим.


Директор департаменту



Іван КАРИЙ

Сереженко Світлана
Гоцалюк Анастасія,
Скорчелеті Олена
(0564) 92-04-84





**Департамент розвитку
інфраструктури міста
виконкому Криворізької
міської ради**


**Виконком Криворізької
міської ради**

Виконком Металургійної районної у місті ради на інформаційний запит Лорик Ирен від 19 липня 2023 року з питання надання проектної документації будівництва (архітектурний проект будівлі) будинку по вул. Героїв АТО, будинок 75, сертифікати, свідоцтва, що підтверджують інженерно-технічну кваліфікацію працівників, які ввійшли до складу експертної комісії з обстеження стану вказаного будинку, матеріали та акт обстеження стану жилого будинку № 75 по вул. Героїв АТО, повідомляє в межах повноважень наступне.


Районної комісією з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації 20 червня 2023 року складено акт № 38, в якому зафіксовано, що житловий будинок № 75 на вул. Героїв АТО був пошкоджений 13 червня 2023 внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару, копія якого додається.

Додаток: 3 арк. в 1 прим.

**Заступник голови Металургійної
районної у місті ради з питань
діяльності виконавчих органів ради**


Ігор ВОВКОЗБУБ

Наталя Чепурко 92 28 04


25.07.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії

від 20 червня 2023 р. №

Геннадій ШАПОВАЛОВ

АКТ № 28

комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Металургійний район м. Кривого Рогу.
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

від 20 червня 2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: 1122 (будинки з трьома та більше квартирами) багатоквартирний житловий будинок

Адреса розташування: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО будинок 75, квартири: №№ 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 79, 80

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) - -

Форма власності: комунальна

Власник (управитель): управитель ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» (код ЄДРПОУ 38788964)
(прізвище, власне ім'я, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії - Геннадія Шаповалова, - голова Металургійної районної у місті ради

заступника голови комісії - Ігоря Вовкозуба - заступника голови Металургійної районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

секретаря комісії - Олександра Філіпчука - завідувача відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи

членів комісії: Ігоря Зубка, Віталія Джуространського, Дмитра Виноградова, Ірини Євдокіної, Наталі Чепурко.

що діють на підставі: рішення виконкому Металургійної районної у місті ради № 153 від 13 червня 2023 року

(дата, номер рішення/розпорядження, та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) представника управителя ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» Юнди І. В.

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) -

(прізвище, власне ім'я і/або зазначення дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини: не відноситься до пам'яток культурної спадщини

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1960

загальна площа, кв. метрів: 3234.85

кількість поверхів: 5

підземних - _____

наземних _____

мансардних - _____

кількість секцій: - _____

загальна кількість квартир: 79

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 28,5

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Правовстановлюючі документи знаходяться у (наприклад: керівника, директора на підприємстві)
(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Збірні фундаментні плити і блоки
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	залізобетонні плити
3. Перекриття:	
першого поверху	залізобетонні плити
міжповерхові	залізобетонні плити
горища	залізобетонні плити
4. Покриття	рулонні матеріали
5. Покрівлі	м'яка
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	металопластик, дерево (скло)
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	металопластик, дерево, (металеві)
8. Опорядження	
фасад	пофарбований
підлоги	-
стеля	пофарбована, оштукатурена
внутрішні стіни	-
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	металевий дріт
водопостачання	централізоване, труби металеві, пластикові
газопостачання	централізоване
каналізація	труби металеві, пластикові
опалення	централізоване
Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається як результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).	

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 13 червня 2023 року

ймовірні причини пошкодження об'єкта: НС воєнного характеру, внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару.

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: візуальне пошкодження відсутнє

зовнішні стіни, фасад: повністю пошкоджено 1 та 2 під'їзд

дах/покрівля: пошкоджено частково

внутрішні стіни/перегородки: пошкодження частково

підлоги: пошкоджено частково

заповнення віконних та дверних прорізів: зруйновано скло та рами віконних прорізів сходових клітин в 1,2 під'їзді повністю, 3,4 під'їзд частково, вхідні двері в під'їзд - 4 од., пошкоджено в квартирах: вікно - 53 од., балконний блок - 17 од., балконна рама - 15 од., вхідні двері в квартири - 17 од.

інженерні мережі та обладнання: візуальне пошкодження відсутнє

інші конструкції та елементи будівлі: пошкоджена балконна плита балконної прибудови

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт:

відновлювальні роботи не виконувались

Інша додаткова інформація _____


Висновки: виконати заміну скла та рам віконних прорізів сходових клітин, вхідних дверей в під'їзд в квартирах виконати заміну вікон, балконних блоків, балконних рамок. Фундамент, зовнішні стіни, фасад, дах/покрівля, внутрішні стіни/перегородки, підлоги, інженерні мережі та обладнання, інші конструкції та елементи будівлі потребують додаткового технічного обстеження відповідними спеціалістами.

До акта комісійного обстеження додаються:

Додаток - результати фотофіксації


(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)

Ігор ВОВКОЗУБ
(власне ім'я, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

Олександр ФІЛПІЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії


(підпис)

Ігор ЗУБКО
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Віталій ДЖУГОСТРАНСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Дмитро ВІНОГРАДОВ
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Ірина СРЬОМІНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Наталія ЧЕПУРКО
(власне ім'я, прізвище)

Представник
ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР»
(у разі участі в обстеженні)


(підпис)

ЮНДА І.В.
(власне ім'я, прізвище)назва