

**АКТ**  
**огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укриття населення як найпростішого укриття**

21 серпня 2023 року

м. Харків

Головний інспектор ВЗНС по Немишлянському району ХМТГ Харківського РУ ГУ  
ДСНС України в Харківській області Коссе Андрій Анатолійович

Головний спеціаліст Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та ЦЗ ХМР  
Богомолов Віталій Анатолійович

Заступник начальника СП ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП у Харківській області Костенко Артем  
Олексійович

Інженер дільниці № 55 КП «Жилкомсервіс» Миколаєнко Олег Анатолійович  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Харків, проспект Петра Григоренка, 15/2

що належить КП «Жилкомсервіс», дільниця № 55

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

**1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)**

**підвалинне технічне приміщення знаходитьться у багатоквартирному житловому будинку**

основне функціональне призначення,

**вбудована в будівлю**

розташування на місцевості (окрім розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 588,20 кв.м, загальний об'єм 1 176,40 куб.м

**2. Загальний стан об'єкта:**

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний -----

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак підтоплення (затоплення)

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

**3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 (один) вхід, вхід не захаращений, захищений від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення**

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

**4. Стан систем вентиляції: не передбачена проектом, відсутня**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

**5. Стан системи водопостачання водопостачання відсутнє, в наявності баки для питної та технічної води**

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

**6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

**7. Стан систем опалення не передбачено проектом**  
(передбачено / не передбачено проектом)

**8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення електропостачання та електроосвітлення в наявності, передбачено проектом, люмінесцентні лампи відсутні**  
(наявність, укомплектованість та спrawnість електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних **резервне електропостачання відсутнє, електрообладнання заземлене**

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

**9. Справність систем зв'язку та оповіщення гучномовці відсутні, радіоточки відсутні, стаціонарні телефонні мережі відсутні, стаціонарні телефонні апарати відсутні**  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

**10. Протипожежний стан:**  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації **не передбачено проектом, відсутня**  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, спrawnість)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння **пожарні крани відсутні, засоби пожежогасіння в наявності**  
**(вогнегасник)**

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

**Підвалне приміщення по пр. П. Григоренка, 15/2 рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття із забезпеченням цілодобовим доступом**

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умови: **повного виконання вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного**  
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо  
**захисту, наведених у розділі II, V наказу МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з**  
**утримання та експлуатації найпростіших укриттів»**  
**питань використання на обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» - (зі змінами)**  
**зареєстровано у Міністерстві юстиції України 30.07.2017р. за № 879/32321 та листа ДСНС від**  
**30.08.2017 № 02-12284/162 «Рекомендації щодо визначення об'єктів, придатних до включення до**  
**фонду захисних споруд цивільного захисту як подвійного призначення та найпростіші укриття»**

Підписи осіб, які склали цей акт:

Головний інспектор ВЗНС по Немишлянському району ХМТГ Харківського РУ ГУ  
ДСНС України в Харківській області  
Андрій Анатолійович Коссе

Головний спеціаліст Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та ЦЗ ХМР  
Віталій Анатолійович Богомолов

Заступник начальника СП ВП №2 ХРУП №2 ГУ  
НП у Харківській області

Артем Олексійович Костенко

Інженер дільниці № 55 КП «Жилкомсервіс»

Миколаенко Олег Анатолійович

З актом ознайомлений:

власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)



Начальник дільниці №55 КП «Жилкомсервіс»

Ніна Іванівна Волошан

21 серпня 2023 року