



Фото №14: Фасад прибудови літ.«А1» в осях 8-6, фрагмент фасаду в осях Е-Б.



Фото №15: Фрагмент фасаду прибудови літ.«А1» в осях Г-А.

								Арк.
								24
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	27-24-ТЗ		



Фото №16: Фасад прибудови літ. «А1» в осях А-В.



Фото №17: Фасад будівлі старої школи літ.«А» в осях 5-6, прибудови літ. «А1» в осях А-Б, 7-8.

							Арк.
							25
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

27-24-ТЗ



Фото №18: Осипання штукатурки перекриття в приміщенні 27 будівлі старої школи літ. «А».



Фото №19: Відсутні труби на усю висоту стіни прибудови літ. «А1».

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Арк.
						26

27-24-ТЗ




Фото №20: Тріщина в стіні **прибудова** літ. «А» в осях 6-7 .

							Арк.
						27-24-Т3	27
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		



Фото №21,22: Прогин перекриття в приміщенні 27 будівлі старої школи літ. «А», осипання штукатурки перекриття.



Фото №23: Замокання внутрішньої стіни в приміщенні 13 будівлі старої школи літ.«А».

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

27-24-Т3

Арк.

28



Фото №24,25: Тріщини в покритті, відсутній гребневий елемент будівлі старої школи літ.«А».




Фото №26,27 : Вертикальні та горизонтальні тріщини в стінах і перекритті приміщень 12, 29 будівлі старої школи літ.«А».

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

27-24-Т3

Арк.

29



Фото №28 : Вертикальні тріщини в фундаменті на перетині осі Е і осі 6 прибудови літ. «А1».



Фото №29,30 : Розмиття фундаменту прибудови літ. «А1» в осях Б-В.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

27-24-ТЗ

Арк.

30



Фото 31: Зруйнований фундамент в куті будівлі на перетині осей «Д» і «1», враження стіни комахами, зруйнована в основі стійка каркасу будівлі старої школи літ.«А».



Фото 32: Руйнування вимощення та фундаментів на перетині осей «А» і «8», будівлі старої школи літ.«А».

							Арк.
						27-24-Т3	31
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		



Фото 33,34: Руйнування внутрішнього опорядження приміщення №27 будівлі старої школи літ.«А».



Фото 35: Руйнування внутрішнього опорядження приміщення №13 будівлі старої школи літ.«А».

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Арк.
						32

27-24-ТЗ



Фото 36: Пошкодження опорядження приміщення №29 будівлі старої школи літ.«А».




Фото 37: Руйнування вентиляційного каналу печі.

									Арк.
									33
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	27-24-ТЗ			



Фото 38: Пошкодження зовнішнього опорядження в осях 1-2, замкання стін через ненормативний ухил вимощення, відсутнє організоване водовідведення (ринви, труби) будівлі старої школи літ. «А».




Фото №39: Ділянка стіни, деревина якої пошкоджена комахами.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	27-24-Т3		
						Арк.	34	