



## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 1, м. Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03842) 9-05-90, факс 9-00-94  
E-mail: [miskrada@netishynrada.gov.ua](mailto:miskrada@netishynrada.gov.ua) Код ЄДРПОУ 05399231

30.05.2024 № 34/01-16-2040/2024 на № \_\_\_\_\_ від 23.05.2024

Антоніні КУЛАКОВІЙ

[foi+request-128824-c20bf692@dostup.org.ua](mailto:foi+request-128824-c20bf692@dostup.org.ua)

На Ваш інформаційний запит від 23 травня 2024 року, зареєстрований у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 24 травня 2024 року за № К/45-01-15/2024, надаємо інформацію відповідно до змісту Вашого запиту.

1. За інформацією, наданою КП НМР «Благоустрій», станом на 28 травня 2024 року у підприємства відсутні на залишку демонтовані бетонні плити.

2. Копія акту осіннього загального огляду вулично-дорожньої мережі за 2023 рік та копія акту весняного загального огляду вулично-дорожньої мережі за 2024 рік додається.

3. Працівниками КП НМР «Благоустрій» проведено огляд ділянки пішохідного шляху від сходинок біля будівлі магазину «Щодня» до будівлі магазину «Фрукти» повз дитячий майданчик між будинками №№ 2, 4, 6, що на вул.Будівельників у місті Нетішин. При наявності демонтованих плит буде розглянуто можливість виконання робіт з улаштування покриття пішохідної доріжки.

4. З'їзд на тротуарі до входу в «Диво парк» зі сторони будівлі магазину «Світ орхідей», що на вул.Будівельників, 8а у місті Нетішин, заплановано облаштувати до кінця 2024 року.

5. У штаті КП НМР «Благоустрій» та у штаті виконавчого комітету Нетішинської міської ради відсутня посада «інспектор з благоустрою», а тому нанесення жовтих ліній не погоджувалось з інспекторами з благоустрою.

Водночас зазначаємо, що земельна ділянка під будівлею магазину на вул.Будівельників, 13 у місті Нетішин перебуває у приватній власності. Розмітка нанесена власником в межах земельної ділянки приватної власності.

Додаток: на 4 арк.

Міський голова

Олександр СУПРУНЮК

Олена ХОМЕНКО, 9-05-01

Слізавета ЧАЙКОВСЬКА, 9-02-51



Додаток: 1

1

## Акт весняного

### загального огляду вулично-дорожньої мережі матеріальних цінностей

«21» березня 2024р

Об'єкт: вул. Будівельників  
(найменування об'єкта)

Балансоутримувач, власник чи користувач вулично-дорожньої мережі: КП НМР «Благоустрій» Нетішинського ОТГ

Загальні відомості про об'єкт: \_\_\_\_\_

Рік створення, площа, довжина вулиць: площа – 9184,00 м<sup>2</sup>; довжина – 2296,00 м. п.

Комісія у складі:

Голова комісії: заступник директора КП НМР «Благоустрій»

Лелях В.Б.

Члени комісії:

Інженер I категорії

Майстер Іг. ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Майстер Іг. ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Вітківська С.П.

Клепікова В.А.

Юрчук В.Г

Провели огляд вказанного об'єкта: вул. Будівельників

Загальний стан об'єкта: задовільний

Стан окремих елементів об'єкта:

№п/п	Конструктивні елементи благоустрою	Оцінка стану, опис дефекту, об'єми	Рішення про вжиті заходи
1	Дорожнє покриття - бетонне	Руйнування шару дорожнього покриття у вигляді заглиблень з різко вираженими крутими рваними кромками, які утворилися за рахунок руйнування матеріал покриття, вертикальне зміщення плит цементобетонного покриття у поздовжніх та поперечних швах відносно одна одної	Потребує часткового бетонування
2	Покриття тротуару – бетонне	Покриття тротуару має численні ямки, бетон викришився, розломи	Потребує ремонту

Комісія у складі:

Голова комісії: заступник директора КП НМР «Благоустрій»

Члени комісії:

Інженер I категорії

Майстер Іг ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Майстер Іг. ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Лелях В.Б.

Вітківська С.П.

Клепікова В.А.

Юрчук В.Г



# АКТ ОСІННЬОГО

## загального огляду вулично-дорожньої мережі матеріальних цінностей

«15» вересня 2023р

Об'єкт: вул. Будівельників

(найменування об'єкта)

Балансоутримувач, власник чи

користувач вулично-дорожньої мережі: КП НМР «Благоустрій» Нетішинського ОТГ

Загальні відомості про об'єкт: \_\_\_\_\_

Рік створення, площа, довжина вулиць: площа – 9184,00 м<sup>2</sup>; довжина – 2296,00 м. п.

Комісія у складі:

Голова комісії: : Т.в.о заступника директора КП НМР «Благоустрій»

Садовець О.В.

Члени комісії:

Т.в.о начальника дільниці ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Клепікова В.А

Інженер I категорії

Федюк В.В.

Майстер Іг. ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Юрчук В.Г

Провели огляд вказаного об'єкта: вул. Будівельників

Загальний стан об'єкта: задовільний

Стан окремих елементів об'єкта:

№п/п	Конструктивні елементи благоустрою	Оцінка стану, опис дефекту, об'єми	Рішення про вжиті заходи
1	Дорожнє покриття - бетонне	Руйнування шару дорожнього покриття у вигляді заглиблень з різко вираженими крутими рваними кромками, які утворилися за рахунок руйнування матеріал покриття, вертикальне зміщення плит цементобетонного покриття у поздовжніх та поперечних швах відносно одна одної	Потребує часткового бетонунання
2	Покриття тротуару – бетонне	Покриття тротуару має численні ямки, бетон викришився, розломи.	Потребує ремонту

Комісія у складі:


Голова комісії: : Т.в.о заступника директора КП НМР «Благоустрій»


Члени комісії:

Інженер I категорії


Т.в.о начальника дільниці ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

Майстер Іг. ДЕРД КП НМР «Благоустрій»

 Садовець О.В.

 Федюк В.В.

 Клепікова В.А

 Юрчук В.Г