

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта – будівля корпусу КЗ Пігородненський НВК №1 розташованого за адресою: вул. Щаслива, 1н, м. Підгородне, Дніпропетровської обл. з проведенням реконструкції, яка передбачає демонтаж цегляних перегородок між приміщеннями I поверху - поз. 3...7, поз. 27...29, з утворенням об'єднаних приміщень у вісях «1-4/А-Б» та «15-17/А-Б», згідно розробленого робочого проекту, замовник Комунальний заклад «Пігородненський навчально-виховний комплекс №1», Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, встановлено можливість надійної та безпечної експлуатації будівлі за умови усунення дефектів табл. 1 та виконання рекомендацій п.5.

Виконавець

М. П.



С.О. Ілюшечкін

(ініціали, прізвище)