

Фото В.7. Приміщення №29, цегляна перегородка яка підлягає демонтажу




Фото В.8. Приміщення №80, відшарування захисного шару бетону косоура сходового маршу с голенням кородуючої робочої арматури