

3.4 Перекрытия и лестницы

Междуэтажные и чердачное перекрытия, выполненные из многопустотных железобетонных плит пролетами 6 м находятся в нормальном состоянии **категории I**. Сдвижек опорных частей, чрезмерных прогибов, трещин не обнаружено.

Лестницы в здании школы, выполненные из сборных ребристых железобетонных маршей (рис.4), опирающихся на ребристые площадки находятся в нормальном состоянии - **категории I**.



Рис.4. Лестничная клетка.