



УКРАЇНА
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094, тел./ф. -296-65-50, тел. 574-00-60, E-mail: ugkg20@dnipr.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37397242

29.09.2017 № 103006-БП-16298/3-215
На № БП-16298/3 від 22.09.2017

вул. Вершигори, 7-а
м. Київ, 02218

На виконання доручення Київської міської державної адміністрації від 31.08.2017 № БП-16298/3 управлінням житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваш запит щодо технічного стану житлового будинку № 7-в на вул. Вершигори. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Згідно з інформацією балансоутримувача вказаного житлового будинку – комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», 28.09.2017 в присутності голови будинкового комітету Феднової А.В. було проведено комісійне обстеження технічного стану житлового будинку № 7-а на вул. Петра Вершигори (копія акту додається).

Покрівля вказаного будинку знаходиться в належному технічному стані, в поточному році фахівцями комунального підприємства проводився її поточний ремонт.

Сходові клітини будинку знаходяться в належному санітарному стані, однак, у зв'язку з тривалим терміном експлуатації, потребують капітального ремонту із заміною вікон. Оскільки роботи капітального характеру не входять до складової тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і виконуються лише за бюджетні кошти цільового призначення, капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон у Вашому будинку буде пропонуватися комунальним підприємством до Програми економічного і соціального розвитку на наступні роки.

Прибудинкова територія знаходиться у належному санітарному стані, газони покошені, накопичення сміття відсутнє.

Асфальтове покриття біля будинку потребує проведення поточного ремонту, який комунальним підприємством заплановано виконати у 2018 році при накопиченні коштів зі складової тарифу.

Одночасно інформуємо, що нежитлові приміщення у будинку на балансі комунального підприємства відсутні.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник УЖКГ

Н. Косар

Акт

обстеження технічного стану покрівлі та сходових клітин будинку №7-А на вул. Петра Вершигори

28.09.2017р.

м. Київ

Комісія в складі: заступника начальника відділу поточного ремонту КП «Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Гриценка В.І., головного інженера ЖЕД-412 Семіног Н.М., майстра ремонтної групи Дзюби В.В., майстра технічної дільниці Корнійчук О.М. провели обстеження технічного стану покрівлі та сходових клітин будинку №7-А на вул. Петра Вершигори.

При комісійному обстеженні встановлено:

будинок №7-А на вул. Вершигори, 1982 року забудови, серія 1-464, 9-ти поверховий, 6-ти під'їзний, стіни - керамзитобетон, покрівля рулонна;

стан покрівлі задовільний. У 2017 році проводився частковий, поточний ремонт;

сходові клітини знаходяться у задовільному стані. Через тривалий час експлуатації сходові клітини потребують капітального ремонту із заміною вікон.

Члени комісії:



Грицено В.І.
Семіног Н.М.
Дзюби В.В.
Корнійчук О.М.

З актом ознайомлена:

Голова будинкового комітету



Феднова А.В.