

спостережних свердловин, повітря та ґрунту, в межах санітарно – захисної зони.

На полігоні проводяться роботи з ущільненням відходів; в наявності огорожі, нагірні канави, охорона, дисбар’єри, засоби пожежогасіння; проводиться збирання і вилучення фільтрату; систематично проводиться спостереження за якістю підземних та поверхневих вод, ґрунтів, атмосферного повітря, їх результати.

Для забезпечення пожежної безпеки на полігоні:

- є спеціальний автомобіль КО503Б (бочка об’ємом 3,4 м.куб.), обладнаний мотопомпою за допомогою якого можна швидко реагувати на виникнення пожежонебезпечних ситуацій;
- створено запас води в 2-х ємностях по 50 куб.м кожна;
- для зволоження верхніх шарів побутових відходів установлено насос продуктивністю 45 куб.м/год.;
- рухомий склад полігону забезпечений вогнегасниками.

Станом на 01.01.2018 року в КП «Черкасиводоканал» блювети питної води на обслуговуванні відсутні. В комунальних підприємствах «Придніпровська СУБ» та «Соснівська СУБ» на балансі перебуває 910 будинків, зношеність яких становить 69%.

Кількість ОСББ м. Черкаси по роках: 2000р. – 5, 2001р. – 6, 2002р. – 10, 2003р. – 13, 2004р. – 17, 2005р. – 22, 2006р. – 30, 2007р. – 43, 2008р. – 60, 2009р. – 86, 2010р. – 105, 2011р. – 118, 2012р. – 133, 2013р. – 135, 2014р. – 144, 2015р. – 157, 2016р. – 286, 2017р. – 309.

№№ п/п	Модель	Рік випуску	Кількість
	ЗиУ-682В	1987	7
	ЗиУ-682	1988	9
	ЗиУ-682	1989	6
	ЗиУ-682	1990	3
	ЗиУ-683	1991	14
	ЗиУ-682Г	1991	4
	ЗиУ-682Г	1992	4
	ЗиУ-683	1993	7
	ЗиУ-6205	1993	4
	ЗиУ-682ГН	1993	3
	ЗиУ-6205	1994	6
	ЗиУ-682ГН	1994	1
	Киев 12.05	1996	1
	ЛАЗ Е183Д1	2006	2
	ЛАЗ Е183Д1	2008	2
	БКМ 32102	2012	1
	БКМ 321	2012	15
	Богдан Т70117	2015	8

№ п/п	Назва маршруту	Рухомий склад	Кількість автобусів
1.	№4 „Вул. Пацаєва – Обл.лікарня”	БАЗ – 4 шт., MAN – 2 шт. ЄВРО-3 БАЗ – 8 шт. ЄВРО -2	14
2.	№5 „Вул. Г.Момота – ВАТ ЧЛФЗ „Аврора”	MAN – 2 Євро – 3 ПАЗ – 7 шт. - ЄВРО – 2	11