



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Пітерська, 12, м.Київ, 03087

тел. (044)242-21-71, факс (044)242-21-70, 242-43-35; сайт управління: <http://2422171.kiev.ua>
e-mail: 2422171@ukr.net, 2424335@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485490

02.05.2018 № 1183/31
на № _____ від _____

Олександра
[foi+request-33912-
83a7bf0e@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-33912-83a7bf0e@dostup.pravda.com.ua)

В управлінні освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваш інформаційний запит від 24.04.2018 № 108-113(з) щодо надання Акту готовності закладу освіти до початку 2017-2018 навчального року (ліцей № 142 м. Києва).

За результатами розгляду повідомляємо.

Копія Акту готовності закладу освіти (ліцею № 142 м. Києва) до початку 2017-2018 навчального року у додатку на 4 арк. в 1 прим.

В. о. начальника

А. Рогова

А К Т

готовності закладу освіти
до початку 2017-2018
навчального року


складений 28 серпня 2017 року

Повна назва закладу шкіль № 142
м. Києва Солом'янського району

Адреса провулок Поштехнічний, 2^а

Телефон 236-19-20, 236-09-98

П.І.Б. директора Божикова Ольга Никифорівна



№з/п	Об'єкт перевірки	Стан підготовки	Примітка
1	Кількість будівель	одна, задовільний	
	Тип будівлі, рік введення в експлуатацію	пяти поверхового, 1938	
	Фасад	задовільний	
	Цоколь	задовільний	
	Покрівля(пласка, шатрова, просочення вогнезахисною сумішшю)	задовільний, покрівля не просочена вогнезахисною сумішшю	потрібно реставрувати

За результатами перевірки встановлено наступне:


2	Наявність технічного звіту щодо встановлення меж землекористування	наявний		
3	Земельна ділянка. Площа. Стан благоустрою	5952 га. задовільний		
4	Кількість і стан господарчих і допоміжних споруд. Майданчик для сміттєзбірника, його стан	наявний, задовільний		
5	Огорожа території навчального закладу (з якого матеріалу, стан)	металева, цегляна	потрібно новий металевий	
6	Наявність теплиці, її стан	немає	потрібно	
7	Дані про наявність оренди	—		
	Площа оренди	—		
	Вид діяльності орендаря	—		
	Наявність дозволу пожежної служби	—		
	Висновок СЕС	—		
8	Спортивна зала	Розміри 10,45 x 6,75	потрібно нове покриття	
	Наявність обладнання	наявне, стан задовільний		
	Наявність актів-дозволів на експлуатацію	Дата 14.08.19 № 19		
9	Спортивні майданчики	Кількість 1	потрібно покриття	
	Наявність актів-дозволів на використання	Дата 14.08.19 № 20, № 21	потрібно покриття	
10	Забезпеченість закладу меблями та їх відповідність санітарним вимогам. Вказати, яких меблів не вистачає	забезпечено, відповідно санітарним вимогам	не вистачає меблів для їдальні	
11	Наявність паспорту технічного стану будівлі	відсутній	будівля	
	Стан покрівлі	задовільний	потрібно реставрувати	
	Вид та стан перекриття	задовільний, дерев'яний	металева	
	Стан внутрішніх мереж	задовільний	експертизи	
	Стан зовнішніх мереж	задовільний		
12	Виконані ремонтні роботи до початку навчального року	виготовлено шпатель, косметичний ремонт сходових маршів, фарбування вікон та спортивних майданчиків, покриття підлоги коридорів та каб. 1-10 поверхів, косметичний ремонт туалетів 1-10 поверхів, фарбування сантехніки, фарбування віконів виходу коридорів, косметичний ремонт віконів та фарбування паркану центральної входу, перефарбування вогнезахисників, ремонт цегляної стіни в коридорі (пастка) підлога, косметичний ремонт виходу в коридор, покриття спортивного майданчика, заміна ланцюгів виходу з будівлі, косметичний ремонт каб. 1, 14, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42		
13	Необхідно виконати роботи	терміново провести експертизу будівлі навчального закладу, замкнути систему водопостачання в харчоблоку, реконструкцію спортивного майданчика, замкнути паркан спортивного майданчика центрального входу, побити спортивний		

З оригіналом звіту
 (Підпис) О. Курарева
 (Підпис) Д. Паскалюк



14	Готовність ЗНЗ до опалювального сезону Наявність форми Є-8	готовий	
15	Стан паливно-втяжної вентиляції	задовільний	
16	Наявність актів результатів заміру опору ізоляції	Дата проведення _____ № протоколу _____	
17	Наявність і стан протипожежного обладнання	в наявності	
	Протипожежні щити	Кількість 1	
	Вогнегасники	Кількість 61	
	Пожежні водойми, гідранти	1 (знає поза територією місто)	
	Пожежні рукави	Кількість 2	
	Наявність інструкцій, плану евакуації, знаків безпеки	наявні	
	Стан підвалів, горищ, шляхів евакуації	задовільний	
18	Наявність АПС	відсутня	
18	Їдальня	Кількість місць 80	
	Забезпеченість технологічним обладнанням	забезпечена	потребують ремонту зв'язні з об'єктом
	Санітарний стан харчоблоку, складських приміщень	задовільний	а також висока температура в приміщенні
19	Наявність інструкцій з ОП та інших документів, що регламентують діяльність працівників та їдальні	наявні	
19	Організація питного режиму	З питки фронтальники	потребують ремонту
20	Наявність та стан медичного кабінету	наявний, задовільний	ремонт
	Ким забезпечується медичний контроль за станом здоров'я учнів	Д.К.П. №4	
21	Тип освітлення (люмінесцентне чи лампи розжарювання)	люмінесцентне	
	Стан внутрішнього освітлення	задовільний	
	Стан зовнішнього освітлення	задовільний	
22	Лічильники	наявний	
	Водопостачання	наявний	
	Тепла	наявний	
	електроенергії	наявний	
	З них потребують заміни		
23	Забезпечення безпеки життєдіяльності		
	Наявність протоколів навчання і перевірки знань з питань ОП, БЖД	наявні	
24	Наявність плану роботи навчального закладу на 2016-2017 н.р.	наявний	
25	Наявність списків дітей 6 річного віку	не передбачено	
26	Кількість класів	20	
27	Кількість груп продовженого дня	1	
28	Кімнат для відпочинку	-	
29	Ігротек	-	
30	спалень	-	
31	Відомості про книжковий фонд бібліотек	19942	
	Кількість книжок	9421	
	Кількість підручників	10521	
	Кількість періодичних видань	315	
32	Наявність басейну	-	
33	Виконання заходів по енергозбереженню	виконано	
34	Наявність та реєстрація колективного договору	наявний	
35	Наявність та розміри актові зали та відповідність вимогам пожежної безпеки	відсутня	
36	Наявність методичного кабінету	наявний	

З оригіналом згідно
Скарєв
 (підпис)
 Дир. шкільного управління
 (підпис)



Готовність до занять навчальних майстерень та їх характеристики:

Майстерні	площа	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Електрозахист вентиляція
Столярна						
Слюсарна						
Токарна						
Швейної справи						
Кулінарії						

Підготовка кабінетів до навчального року

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально-наочних посібників і обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил пам'яток для кабінетів закладів освіти їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології	1		частково	є		наявні
Фізики	2		частково	є		наявні
Хімії	1	повністю		є		наявні
Інформатики	2		частково	є		наявні

Висновок щодо готовності закладу освіти до початку навчального року:

Заклад готовий до початку навчального року

Голова комісії, заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	Горпинченко О. І.	
Заступник голови комісії, начальник управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	Кухарева Н. І.	
Члени комісії		
Заступник начальника управління освіти-начальник відділу розвитку загальної середньої освіти	Рогова А. А.	
Заступник начальника управління освіти- начальник відділу дошкільної освіти та безпеки життєдіяльності	Сіренко О. Л.	
Начальник відділу централізованого інженерно-господарського обслуговування управління освіти	Данфілова І. С. <i>Шмаріна С. В.</i>	
Головний спеціаліст відділу розвитку загальної середньої освіти	Бугера Г. О.	
Голова районної профспілки працівників освіти і науки міста Києва (за згодою)	Марочко В. І.	
Завідувач сектору з питань охорони праці Солом'янської РДА (за згодою)	Римар-Щербина О. В.	
Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської РДА (за згодою)	Целуйко В. В.	
Зорю тислом згідно Директор Закладу освіти <i>Т. М. Бончарова</i> (Посад.)		Бончарова Т. М.