



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, телефон 235-23-78

E-mail: info@mincult.gov.ua

№ 1180/10-4/55-18 від 10.12.2018

Анатолій

Міністерство культури України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію від 24.11.2018 (вхідний Мінкультури від 26.11.2018 № А-981/ЗП) щодо надання інформації і, діючи в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №495, повідомляє наступне.

До функціональних завдань Міністерства культури України як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини належить ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Реєстр).

Враховуючи викладене, Мінкультури надає копію паспорту пам'ятки археології національного значення «Скельний монастир»(охоронний № 020015-Н) у с. Лядова Могилів – Подільського району Вінницької області, яка постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928 занесена до Реєстру.

Принагідно зазначаємо, що в Міністерстві культури України відсутня облікова документація на пам'ятку «Печерний монастир», у с. Лядова Могилів – Подольського району Вінницької області, яка перебуває на обліку як пам'ятка архітектури національного значення (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979, охоронний № 968), і відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» є пам'яткою.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Державний секретар

Юр'єва А.М.
0442724643

Р. КАРАНДСЄВ



3.4.968-2.I.I2

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СПАДЩИНИ
ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ СРСР

сх № 968

(недрукований)

СОЮЗНА РЕСПУБЛІКА УРСР

Львівська обл. Львів

Львівська обл. Львівський район. с. Ляжева

ПАСПОРТ

I. НАЙМЕНУВАННЯ ПАМ'ЯТНИКА Печерний храм

II. ТИПОЛОГІЧНА НАЛЕЖНІСТЬ

типологія: ...

4

III. ДАТУВАННЯ ПАМ'ЯТНИКА (або дата історичної події, з якою пов'язано встановлення пам'ятника) — III - III ст. до н. е.

IV. АДРЕСА (місцевість, околиця) пам'ятника

Львівська обл., Львівський район, с. Ляжева

пункт, вулиця, будинок

V. ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ

тип пам'ятника	культурно-освітній	науково-дослідницький	пам'ятник історії	пам'ятник мистецтва	пам'ятник природи
	так				

ДОДАТКИ:

- Фото загального вигляду —
- Фото фрагментів —
- Розрізи —
- Схематичний план захисної зони —

1000 1000

VI. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

а)	для пам'ятників архітектури	— історія виникнення, ним і коли проводилися реставрації і реконструкції, місця збереження колекцій
	для пам'ятників історії	— історія виникнення, особливі характеристики пам'ятника і місце в зв'язку з історичними подіями, час виникнення пам'ятника
	для пам'ятників архітектури історичного значення	— автор, дата, місце виникнення пам'ятника

Печерні церкви XI-XIX ст. є релігійно-вирубаними в скелі монастиря, заснованого, за переказом, в XI ст. Антонієм Печерським, який тут зупинявся під час свого повернення з Афону до Києва. Комплекс розташований на південній околиці села, на 90-метровій скелі, що виситься понад Дністром.

Проповідник див. В'ячеслав № 1

В 1860 р. церква Параскеви поновлена - зроблено дерев'яну підлогу і влаштовано новий іконостас.

В 1860 р. церква Параскеви поновлена - зроблено дерев'яну підлогу і влаштовано новий іконостас.

а) реставраційні роботи (загальна характеристика, час, автор, місце збереження документації).

Не провадилось.

VII. ОПИС ПАМ'ЯТНИКА

а)	для пам'ятників історії	— характеристика пам'ятника, наявність, тип і час встановлення меморіальної дошки
	для пам'ятників архітектури	— основні особливості планування, композиційно-просторової структури і конструкцій; характер декору фасадів і інтер'єрів; наявність живопису, скульптури, прикладного мистецтва; будівельний матеріал, основні габарити
	для пам'ятників монументального мистецтва	— основні особливості композиційного і конструктивного рішення; тема, матеріал, техніка, розмір.

Ансамбль складається з трьох печерних церков: Усікновенна глава Івана Предтечі, Параскеви П'ятниці та Антонія Печерського. Іванівська та Параскевська церкви розміщені в двох суміжних гротах зі складною за планом конфігурацією, які сполучені проходом. На невеликій відстані від цих церков розташована третя печерна церква - Антонія Печерського. Церква розміщена в дузі

вквітненому в плані гроті. Західна стіла її зурована в каменю.
З півдня до церкви ^{привітає} Антонієвська келія, яка правила за ризницю.
В 1860 р. церква Параскеви поновлена - встановлено новий іконостас
і дерев'яну підлогу. Іконостас, престол і жертівник зроблені в
тезаного каменю.

В церкві Антонія Печерського царські врата металеві, іконки
написані на цинку художником Дудкевичем.

Основні габарити споруди: довжина - 25,29 м, ширина 9,20 м,
висота - 7,00 м.

б) загальна оцінка суспільної, науково-історичної та художньої
значимості пам'ятника.

Пам'ятка являє унікальний наскельний храм XI - XIX стст.

VIII. ОСНОВНА БІБЛІОГРАФІЯ, АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА, ІКОНОГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Антонович В.Б. Скальные пещеры на берегу Днестра в Подольской губернии. - "Труды VI археологического съезда в Сдессе", т. I. Одесса, 1886, с. 86-103.
2. Стефановский В. Село Лядава Могилевского уезда и освящение Лядавской пещерной церкви. - "Подольские епархиальные ведомости". Часть неофициальная. 1895, № 5, с. 148-158, № 6, стр. 182-185.
3. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, вып. IX. Каменец-Подольск, 1901.

Фото 1971 р. та схематичні обміри - фонд Держбуду УРСР.

1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН

1.1. Технічний стан об'єкта:

1.1.1. Технічний стан об'єкта:	У зв'язку з тим, що об'єкт є технічною системою, яка використовується для виконання функцій, пов'язаних з обробкою інформації, то технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.2. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.3. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.4. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.5. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.6. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.7. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.8. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.9. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:
1.1.10. Технічний стан об'єкта:	Технічний стан об'єкта характеризується наступними параметрами:

2. СИСТЕМА ОХОРОНИ

2.1. Система охорони:

2.2. Система охорони:

2.3. Система охорони:

2.4. Система охорони:

Не використовується.

2.5. Система охорони:

2.6. Система охорони:


Охоронне робочо-язання

Паспорт складу: Турмакова В.І., или. нау. сні. в.

14. Листопада

№ 4

Укр. реставр. управл. Держбунду УРСР



Державний архів УРСР п.м. "Ятеник" в
М. Київ, вул. М. Коцюбинського, 10/12
Особливий фонд Держбунду УРСР (Турмаков В.І.)