
 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)

Шебаршинова О.Ю.

АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за в черв місяць 2019р.

«19» 01 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка»
 майстра тех. дільниці № 1
 робітника з комплексного прибирання

Рогової Н.В.

Макарчук А.В.

Пеставець С.А.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 42 Башан О А 0984286187

(П.І.Б. № телефону)

під'їзд № 1 кв 50 Серви 0678854350

(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в в черв місяці 2019р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», а саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»




Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1




Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання




представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 42




підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 50



підпис (П.І.Б.)



АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коверника
 за роботи місяць 2019р.

«28» 02 2019р. м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. ділянки № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання *Дуса О.К.*

представників мешканців будинку:
 під'їзд № 1 кв 86 *Курман В.В.*
 (І.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 3 *Ремеслер У.А.*
 (І.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коверника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коверника – 9-ти поверховий, має одну еходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: прогуляра 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 124 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ППВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:
 послуги з утримання будинку та прибудинкової території в листопад місяці 2019 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМУ від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення передіку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домогосподарства	порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	- роботи з обслуговування емітгспроводів - різні роботи II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме:	порушень не допускається
	- роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускається

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»

Рогова Н.В.

майстер тех. ділянки № 1

Макарчук А.В.

робітник з
комплексного прибирання

Досо О.К.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 86

Горашко В.В.

підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 83

Пелишук Н.А.

підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)
 _____ Шебаршинова О.Ю.

АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за 16 / 04 місяць 2019р.

«16» / 04 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шарко

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Шарко М. Сергій (П.І.Б. № телефону) 067 557 356
 під'їзд № 1 кв 21 Киселько Євгенія Сергіївна (П.І.Б. № телефону) 067 334-33

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 124,9 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:
 послуги з утримання будинку та прибудинкової території в 16.04 місяці 2019 року ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова І.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.


робітник з
комплексного прибирання



Веремішко

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50



підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 51

підпис (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуточа Компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Шебаршинова О.Ю.

АКТ
перевірки на якість послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника,
м. *Березина* місяць 2019р.

.. 27. 03 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра технічного № 1 Макаруч А.В.
робітника з комплексного прибирання *Кривий О.І.*

представників мешканців будинку:

підпис № 1 кв. *33* *Пешчанка К.П.* 067-979 97 79
(П.І.Б. № телефону)
підпис № 1 кв. *68* *Ливодова Т.А.* 4836636
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника – 9-ти поверховий, має одну сходову клітку та прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 176 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в *Березині* місяць 2019р. ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і територій згідно з затверджених розпорядженням КМУ від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування послуг з утримання будинків і територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домогосподарств	порушень не допускалось порушень не допускалось	4

- роботи з обслуговування електричних проводів порушень не допускається
різні роботи

2

II. Прибирання ескапових кліток
Виконання робіт здійснюється в певні визначені періоди щодня та строками доданок №1, а саме:


- роботи з прибирання та обслуговування під'їзів, ескапових площадок та маршів порушень не допускається

Акція здійснює

експлуатувач: керівник ВОП «Дук'янівка»


Рогова Н.В.

майстер технічної №1



Макаричук А.В.

робітник з
комплексного прибирання


Верещин О.Т.

представники мешканців будинку:


під'їз №1 кв. 82



Печенюк К.А.



підпис: (д.п.н.)

під'їз №1 кв. 69


Невольська Т.А.



підпис: (д.п.н.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча Компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Шебаршинова О.Ю.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за Травень місяць 2019р.

«28» 05 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:

заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.

майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.

робітника з комплексного прибирання Рогова О.Т.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Сергій С. Рогов 067 885 43 50
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 117 Кожєвнич В.М. 093 673 0403
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,3 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в Травні місяці 2019 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

1	I. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник начальника ВОП «Лук'янівка»


Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.

робітник з комплексного прибирання



Бойко О.


представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50


Сергій С.


під'їзд № 2 кв 117


Комел'сон В. В.


підпис (П.І.Б.)


підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКІ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка») _____
 Шебаршинова О.Ю.



АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за серпень місяць 2019р.

«8» 08 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка»
 майстра тех. дільниці № 1
 робітника з комплексного прибирання

Рогової Н.В.
 Макарчук А.В.
Шебаршинова О.Ю.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 10 _____
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 11 _____
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249, кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:
 послуги з утримання будинку та прибудинкової території в серпні місяці 2019 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування наданих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання



представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 22

підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 11

підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)
 Шебаршинова О.Ю.



АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за вересень місяць 2019р.

«29» 09 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Буряк І.М.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 80 Черешко В.М. 067-726 38 79
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 62 Буряк І.М. 483 78 83
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в вересні місяці 2019р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», а саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з
комплексного прибирання



Бушніков О.І.

представники мешканців будинку:


під'їзд № 1 кв 80

(067) 726-38-79. Р.Н. Чернявська
підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 62

Бушніков О.І.
підпис (П.І.Б.)
685 7883

“ЗАТВЕРДЖУЮ”



АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за серпень місяць 2019р.

«11» 08 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Веремієнко О.І.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв. 33 Бредяк О. В. 483 6825
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249, кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в серпні місяці 2019 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. ділянки № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання

Веремієнко О.І.


представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв. 33



підпис

(П.І.Б.)



АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за вересень місяць 2019р.

«30» 09 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Веремієнко О.І.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 100 Семцова Д.П. 095-064 5391.
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в вересні місяці 2019р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», а саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»

Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1

Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання

Веремієнко О.І.

представники мешканців будинку:

під'їзд №1 кв ¹⁰⁰
Рогова Н.В.
 0950645391 *Veremienko*

підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)
 _____ Шебаршинова О.Ю.

АКІ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за лютий місяць 2019р.

« 10 » 10 2019р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Веремієнко О.І.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 43 Губчиєво Ю. І.
 (П.І.Б. № телефону) 097 902 23

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника і прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площ прибудинкової території 1762.6кв.м. в т.ч.: тротуар 0.0кв.м, дворова територія (асфальт) 1249. кв.м. газони дворові 486.3 кв.м. газони вуличні 26.4 кв.м. контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в лютий місяці 2019 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттепроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.


робітник з комплексного прибирання



Веремієнко О.І.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 63



підпис

(П.І.Б.)

Ювченко З.І.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Карачук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за січень місяць 2018р.

«16» 01 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Лук'янівка 12/12 - 87 - 10

під'їзд № 1 кв 55 Тодорук 70935259222
(П.І.Б. № телефону)
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в січні місяці 2018р. ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось

	- різні роботи		
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	порушень не допускалось
3	III. Вивезення ТПВ		
	Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	порушень не допускалось

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.



робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:



під'їзд № 1 кв 55

підпис

(П.І.Б.)

кв. 55

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Жарашук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за лютий місяць 2018р.

«24» 02 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 55 Тришук А 093 225 9222
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 50 Серебряк А 096-220 67-19
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,1 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в лютому місяці 2018р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	порушень не допускалось
3	III. Вивезення ТПВ		
	Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	порушень не допускалось

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 35

кв. 50

Макарчук А. - Триван
підпис (І.І.Б.)




“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча компанія
Невченківського району»
(макрорайон «Лук'янівка»)
Харащук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за березень місяць 2018р.

« 20 » 01 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 74 Самолітчук В. 483 687 1
(П.І.Б. № телефону)

під'їзд № 1 кв 48 Бетмен О.А. 098-488-687
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249, кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в березні місяці 2018 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	
3	III. Вивезення ТПВ		
	Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	


Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»




Рогова Н.В.

майстер тех. ділянки № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання




Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 74
під'їзд № 1 кв. 42



підпис (П.І.Б.)



“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Карашчук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за 16. червня місяць 2018р.

«20» червня 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 74 Стеласюк І. 483-6577
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 42 Ботани С. А. 098-428 6187
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площ прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в 16. червня місяці 2018 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттепроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	
3	III. Вивезення ТПВ		
	Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.


представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 74



42

Батман СА



підпис

(П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Коруюча компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Карашук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за 1-го місяць 2018р.

«30» 05 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макаруч А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 2 Семелітко Д.Ф. 482-20-73
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 35 Назаренко Л.С. 483-68-98
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в травні місяці 2018р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві»,
саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттепроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	
3	III. Вивезення ТПВ		
	Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	


Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'япівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання




Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв

2
кв. 35



підпис

(П.І.Б.)

Лазаренко

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)
 Карашук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за червень місяць 2018р.

«27» 06 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 42 Бажан О.А 0984286182
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 74 Стельмашук В 4836871
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в червні місяці 2018р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», а саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттепроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	
3	III. Вивезення ТПВ Вивезення та знешкодження ТПВ згідно з графіком та нормами накопичення.	порушень не допускалось	

Акт підписали:


заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1

робітник з комплексного прибирання



Макарчук А.В.

представники мешканців будинку:


під'їзд № 1 кв 42

Шиш О.Г.

підпис мешканців

Батчан О.А. (П.І.Б.)
підпис

Стельмачук Є.І.



ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Керувач з питань ЖКІ
 КТІ «Керуша» компанія
 Шевченківського району»
 мікрорайон «Лук'янівка»
 Карачук С.П

АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за 11 вересня 6 місяць 2018р.

«Ю» 07 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Сидор 067-885-73-50
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 18 Тартел-ко 097-008-71-23
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 124 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в 11 місяці 2018 року ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали.

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з
комплексного прибирання




Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50


підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 38


підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча компанія
Центрального району»
(«Лук'янівська»)
Макарук С.П.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за серпень місяць 2018р.

«29» 08 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Єрмак 067-885-73-50
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 35 Лазаренко С. 7-483-68-18
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника
прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площ
прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249
кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в серпні місяці 2018
ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд,
затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві»,
саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттепроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.


робітник з
комплексного прибирання



Шиш О.Г.


представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50




підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 35



підпис (П.І.Б.)



АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника за вересень місяць 2018р.

«27» 09 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 2 Семелюк Б.Ф. 482-20-73
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 35 Лазарчук А.С. 483-6818
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в вересні місяці 2018р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», а саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння - роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось порушень не допускалось порушень не допускалось	

2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.


робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.


представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 2



підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 35



підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)

 Шебаршинова О.Ю.

АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за лютий місяць 2018р.

« 31 » 10 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Сирій 067-885-73-50
 (П.І.Б. № телефону)
 під'їзд № 1 кв 28 Шатершич М.В 097-058-74-23
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника та прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площа прибудинкової території 1762,6кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0кв.м, дворова територія (асфальт) 1249,0 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в лютому місяці 2018р ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»

майстер тех. дільниці № 1

робітник з
комплексного прибирання

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50

під'їзд № 1 кв 28



Рогова Н.В.

Макарчук А.В.

Шиш О.Г.

[Handwritten signature]
підпис (П.І.Б.)

[Handwritten signature]
підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Управитель з питань ЖКГ
КП «Керуюча Компанія
Шевченківського району»
(мікрорайон «Лук'янівка»)
Шебаршинова О.Ю.

АКТ

перевірки надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
за листопад місяць 2018р.

«30» 11 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
майстра тех. дільниці № 1 Макарчук А.В.
робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 42 Бачан О А 0984286187
(П.І.Б. № телефону)
під'їзд № 1 кв 50 Сергей 067-885-73-50
(П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Площ прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249 кв.м, газони дворові 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в листопад місяці 2018 ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд, затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	I. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	


Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»




Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.

робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 42



Трошчак О.А.
підпис (П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 50



Сергій
підпис (П.І.Б.)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Управитель з питань ЖКГ
 КП «Керуюча Компанія
 Шевченківського району»
 (мікрорайон «Лук'янівка»)
 _____ Шебаршинова О.Ю.

АКТ
 перевірки надання послуг з утримання будинку
 та прибудинкової території будинку № 12 на вул. Коперника
 за листопад місяць 2018р.

«12» листопад 2018р.

м. Київ

Комісія в складі:
 заступника керівника ВОП «Лук'янівка» Рогової Н.В.
 майстра тех. ділянки № 1 Макарчук А.В.
 робітника з комплексного прибирання Шиш О.Г.

представників мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50 Сірець 064885-73-50
 (П.І.Б. № телефону)

під'їзд № 1 кв 42 Бажан 098428 6187
 (П.І.Б. № телефону)

провели перевірку якості надання послуг з утримання будинку № 12 на вул. Коперника прибудинкової території.

Будинок № 10 на вул. Коперника 9-ти поверховий, має одну сходову клітину. Плош прибудинкової території 1762,6 кв.м, в т.ч.: тротуар 0,0 кв.м, дворова територія (асфальт) 1249 кв.м, газони дворівні 486,3 кв.м, газони вуличні 26,4 кв.м, контейнери для ТПВ 1 шт.

Перевіркою встановлено:

послуги з утримання будинку та прибудинкової території в листопад місяці 2018 року ВОП «Лук'янівка» були надані відповідно до вимог якості з утримання будинків і споруд затверджених розпорядженням КМДА від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві», саме:

№ п/п	Показники та гарантований рівень якості послуг, робіт	Порушення переліку та періодичності робіт	Терміни порушення (кількість днів)
1	2	3	4
1	І. Прибирання прибудинкової території		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з обслуговування домоволодіння	порушень не допускалось порушень не допускалось	

	- роботи з обслуговування сміттєпроводів - різні роботи	порушень не допускалось	
2	II. Прибирання сходових кліток		
	Виконання робіт згідно з встановленими періодичністю та строками (додаток №1), а саме: - роботи з прибирання та обслуговування під'їздів, сходових площадок та маршів	порушень не допускалось	

Акт підписали:

заступник керівника ВОП «Лук'янівка»



Рогова Н.В.

майстер тех. дільниці № 1



Макарчук А.В.


робітник з комплексного прибирання



Шиш О.Г.

представники мешканців будинку:

під'їзд № 1 кв 50



підпис (П.І.Б.)

Серій

(П.І.Б.)

під'їзд № 1 кв 42



підпис (П.І.Б.)

Банчук А

(П.І.Б.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Перевезення сміття до 30 км Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	С311-30-М	Т	0,203	143,74	-	143,74 15,41	29 2268
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2268,00 1763,00 470,00 35,00
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					9,00
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					196,00
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					0,27 0,79
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					2464,00
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2464,00
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					114,00 21,00
			грн.					2578,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			грн.					2599,00	16,46 0,27
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості									
Будівництва (без ПДВ)			грн.					2599,00	16,46 0,27
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн.					519,80	
Податок на додану вартість		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3118,80	16,46 0,27
Всього за актом			грн.						

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення коштирочної заробітної плати дорівнює 521 грн.

У тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 470 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 9 грн.;

- зарплата у складі загально виробничих витрат: 42 грн.

М. П. Замовник


М. П. Гендирдяльник (підрядник)

М. П. Суспідрядник

" 22 " 12 20 16 року

" 22 " 12 20 18 року

" " " 20 року



Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського р-ну м.Києва" власними силами
Генпідрядник - АДС КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського р-ну м.Києва"
Субпідрядник -
Договір № від "" року
Найменування будови та її адреса - Ремонт тр/проводу ХВЛ за адресою: вул. Коперніка, 12
Найменування об'єкта - Ремонт тр/проводу ХВЛ
Підстава: Договірна ціна

**А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за серпень 2019 року**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкту-вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	У тому числі		
					Заробітна плата	Експлуатаційна ціна машин та механізмів		
						У тому числі заробітна плата		
1	Локальний кошторис 2-1-1 на вул. Коперніка, 12							
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	РН15-15-10 К=0,4	100м	0,05	3283,65	-	164	3,12
2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	РН15-15-10	100м	0,05	34826,52	8209,12	1741	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Автомобілі спеціалізовані Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.	СН201-11 варіант 1	маш-год	4,8	73,57	-	73,57 64,70	353 2258	- 6,05 10,93 6,05
I.	Разом прямих витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2258,00	10,93 6,05
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					327,00	6,05 0,96
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2585,00	11,89 6,05
V.	у тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					2585,00	11,89 6,05
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					2585,00	11,89 6,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					2585,00	11,89 6,05
Всього за актом									

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 963 грн., з

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 574 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 341 грн.;
- зарплата у складі загальному робочих витрат: 78 грн..



М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник

Місько В.В.

" " 20__ року
 " 2019 року
 " " 20__ року

