



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор школи

В.В.Педченко

Наказ № 87 від 26.06.2020

### Акт обстеження

щодо безпечної експлуатації дитячого ігрового майданчика  
по Херсонській загальноосвітній школі I-III ступенів № 32  
від 07.08.2020

Комісія у складі:

Неделков К.К. – голова комісії, заступник директора з АГЧ

Горб М.В. – член комісії, вчитель фізичної культури

Власенко В.В. – член комісії, вчитель фізичної культури

Байдюк І.В. – член комісії, вчитель фізичного виховання

перевірила обладнання дитячого ігрового майданчика (початкова школа), на безпечну експлуатацію і визначила, що на дитячому ігровому майданчику наявні:

Фасад:

1. Гірка низька, гвинтова металева – 1 шт.;
2. Трапеція низька металева – 2 шт.;
3. Трапеція напівкругла металева – 2 шт.;
4. Гірка висока металева – 2 шт.;
5. Трапеція складна металева – 1 шт.;
6. Баскетбольні щити – 2 шт.

Тильна сторона:

1. Шведська стінка металева – 1 шт.;
2. Трапеція низька металева – 2 шт.;
3. Турнік металевий – 2 шт.;
4. Трапеція складна металева – 1 шт.;
5. Гірка висока металева – 1 шт.;
6. Ворота для міні-футболу металеві – 1 шт.

Дані споруди знаходяться в задовільному стані і безпечні для експлуатації. Необхідний частковий ремонт 2 металевих конструкцій з тильної частини.

Акт складений у 2-х примірниках.

Голова комісії

К.К.Неделков

Члени комісії:

М.В. Горб

В.В.Власенко

І.В.Байдюк