



УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

13300, м. Бердичів, Центральна площа, 1, телефон 2-22-55, факс 2-70-79, E-mail: vukonkom@gmail.com

15.02.2021 № ДП/09/02-13

На № _____ від _____

Ігорю Костіцину

На Ваш інформаційний запит повідомляємо, що протягом листопада та грудня 2020 року до КП «Бердичівтеплоенерго» було подано 169 письмових звернень громадян. До МКП «Бердичівводоканал» за аналогічний період було подано 14 звернень громадян.

Надаємо зразки заяв та відповідей на них, які подавались до вищевказаних підприємств.

Заступник міського голови

Олена БЛАГОДИН

Комунальне підприємство
“БЕРДИЧІВТЕПЛОЕНЕРГО”

✉ 13312, м. Бердичів
вул. Шевченка, 23
тел./факс. (04143) 2-13-59, 2-13-04
інд. податковий № 327948906038
КРВТЕ@ukr.net

р/р 26002430125822
ФЖОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Житомир, МФО 311647
код 32794899
№ свідоцтва 100346631

15 лютого 2021 р.
вих. № 91

Заступнику міського голови
Благодир О.О.

На запит Ігоря Костіцина надаємо інформацію:

1. 5 зразків звернень громадян та відповідей на них;
2. Кількість звернень громадян у 2020 році:
письмові звернення – 169 штук.
усні звернення – 67 штук.

Директор



А.С. Кучевський

Виконавець: Нікітін П.П.
☎ 04143 – 2 – 13 – 59
067 – 412 – 45 – 29

Заява

Я з волиністю відношусь до Вашої роботи, забезпечувати тепло мешканців нашого міста, з розумінням відношусь до Ваших труднощів, не завжди все залежить від Вас, але прошу мене з розумінням відноситись до моєї проблеми, изза повітряної пробки в світлі з трьох секцій батареї у моїй квартирі, працює всього одна на кухні і знівоник в ванній кімнаті при теперішньому тиску, зрозуміло, як комфортно в мене в оселі (хоча я мене за економію) особливо, коли на вулиці літнє або сире.

Я з терпінням буду чекати, коли батареї в моїй оселі будуть теплі.

Так, як я являюсь світком Єгови, хочу порішитись з Вами словами уісуса, різдво якого все людство, скоро буде відзначати.

„шасливі ті, хто девіромлює свої духовні потреби...“ Виходить, щоб бути шасливого людського треба зміцнювати свої стосунки з Богом.

22.12.2020р

~~_____~~ Лещ

КЛБТЕ ВХ.Ж С-160
ВІА dd 12.2020

Повідомляємо, що в грудні 2020 року перевірено температурний режим в квартирі по вул. Д. Кондрада, 4 про що складено відповідний акт та копія вручена заявнику.

Встановлено, що котельня яка забезпечує тепlopостачання до будинку по вул. Д.Кондрада, 4 працює згідно графіка співвідношення температур та згідно температури зовнішнього повітря.

Згідно акту перевірки температурного режиму буде виконано перерахунок плати за тепlopостачання (в сторону зменшення) за грудень 2020 р. згідно чинного законодавства.

Висновок комісії

- температура повітря в помешканні в середньому складає $+17^{\circ}\text{C}$
- прилади опалення працюють нерівномірно (необхідно провести промивку приладів опалення);
- внутрішньобудинкова система централізованого опалення завоздушена та потребує ревізії;

Вказані недоліки призводять до значної втрати тепла, та відповідно до погіршення температурного режиму в квартирі.

Директор

А.С. Кучевський

Акт № СІК
обстеження теплового режиму

«23» 12 2020 р.

Мною, фахівцем з енергетичного менеджменту Березовський С.В., за участю
теплового району № _____

в присутності Власичук

Перевірено температурний режим в квартирі та встановлено наступне:

1. відомча належність будинку ПІІ, Житло-ремекс-2^ч;
2. матеріал зовнішніх стін цегла;
3. стан утеплення горища (для квартири на верхньому поверсі будинку) _____;
4. стан утеплення підвального приміщення та трубопроводів Ц/Т (для квартири на першому поверсі будинку) частково утеплено;
5. стан утеплення під'їзду:
 - 5.1. опалення під'їзду опалюється;
 - 5.2. входні двері під'їзду розвідні, металеві, дерев'яні, необладковані пружиною;
 - 5.3. заклеєння вікон у під'їзді частково розвідні, дерев'яні;
6. квартира розташована на 1 поверсі 3 поверхового будинку;
7. система опалення будинку з верхнім розподілом теплоносія;
8. квартира 1 кімнатна;
 - 8.1. 1 кімната: прилад опалення завучий радіатор, стояк _____
трубопроводу, Ø 20 мм., температура повітря в кімнаті 17 °С;
 - 8.2. 2 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °С;
 - 8.3. 3 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °С;

8.4. 4 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, \varnothing _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °C;

8.5. прилад опалення на зовнішній стіні (для кутової квартири) _____
стояк _____ трубопроводу, \varnothing _____ мм.

8.6. виявлені недоліки в роботі системи опалення в квартирі приладу
опалення заводської

Z

9. стан утеплення квартири:

9.1. вікна у квартирі подвійні, металопластикові

9.2. входні двері в квартирі одинарні, металеві

10. форма власності квартири приватизована

11. час проведення обстеження 11 год. 30 хв.;

12. температура зовнішнього повітря на час обстеження 0 °C;

13. заборгованість за спожиту теплову енергію станом на _____ 20 ____ р. - _____ грн.

Z

14. інші відомості про будинок внутрішньооб'єкційна система
опалення заводська, побудує огисіку
та ревізії

З актом ознайомлений і один примірник отримав _____

Підписи: _____

Береговська С.В.

Повідомляємо, що в грудні 2020 року перевірено температурний режим в квартирі по вул. Миру, 11 про що складено відповідний акт та копія вручена заявнику.

Встановлено, що котельня яка забезпечує теплопостачання до будинку по вул. Миру, 11 працює згідно графіка співвідношення температур та згідно температури зовнішнього повітря.

Згідно акту перевірки температурного режиму буде виконано перерахунок плати за теплопостачання (в сторону зменшення) за грудень 2020 р. згідно чинного законодавства.

Висновок комісії

- температура повітря в помешканні в середньому складає $+17^{\circ}\text{C}$
- прилади опалення працюють нерівномірно (необхідно провести промивку приладів опалення);
- внутрішньобудинкова система централізованого опалення потребує ревізії;

Вказані недоліки призводять до значної втрати тепла, та відповідно до погіршення температурного режиму в квартирі.

Усунення вказаних недоліків не є обов'язком підприємства. КП "Бердичівтеплоенерго" відповідає за якісні та кількісні показники теплоносія в системі теплопостачання.

Директор



А.С. Кучевський

Акт № _____
обстеження теплового режиму

« _____ » _____ 20 ____ р.

Мною, фахівцем з енергетичного менеджменту Шукавичев С.В., за участю _____ теплового району № _____,

в присутності Клишова І.В.

Перевірено температурний режим в квартирі та встановлено наступне:

1. відомча належність будинку СССР, Закарпатська обл. _____ ;

2. матеріал зовнішніх стін цегла, цегла _____ ;

3. стан утеплення горища (для квартири на верхньому поверсі будинку) _____ ;

вентильовані покрівлі _____ ;

4. стан утеплення підвального приміщення та трубопроводів Ц/Т (для квартири на першому поверсі будинку) _____ ;

5. стан утеплення під'їзду:

5.1. опалення під'їзду не опалюється _____ ;

5.2. входні двері під'їзду неутілені, обладнані пружиною; _____ ;

5.3. заklenня вікон у під'їзді застігнені _____ ;

6. квартира розташована на 5 поверсі 5 поверхового будинку;

7. система опалення будинку з _____ розподілом: теплоносія;

8. квартира 2 кімнатна;

8.1. 1 кімната: прилад опалення завушні радіатор, стояк металево
трубопроводу, Ø 15 мм., температура повітря в кімнаті 17 °С;

8.2. 2 кімната: прилад опалення завушні радіатор, стояк металево
трубопроводу, Ø 15 мм., температура повітря в кімнаті 17 °С;

8.3. 3 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °С;

8.4. 4 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °C;

8.5. прилад опалення на зовнішній стіні (для кутової квартири) _____
стояк _____ трубопроводу, Ø _____ мм.

8.6. виявлені недоліки в роботі системи опалення в квартирі _____

*Прилад опалення газове радіатори
в кімнаті та у ванній кімнаті в
кращих стані відсутні недоліки*

9. стан утеплення квартири:

9.1. вікна у квартирі *дерев'яні, металеві,
утеплені.*

9.2. входні двері в квартирі *дерев'яні, утеплені.*

10. форма власності квартири *приватна власність*

11. час проведення обстеження *21 год. 30 хв.*

12. температура зовнішнього повітря на час обстеження *-2 °C*

13. заборгованість за спожиту теплову енергію станом на _____ 20__ р. - _____ грн.

14. інші відомості про будинок *Названий будинок знаходиться
власність на дві частини, одна з яких
приватна, інша державна та
реєстрована.*

З актом ознайомлений і один примірник отримав _____

Підписи: *[Підпис]* *[Підпис]*

Заява.

Прошу Вашого втручання для вирішення питання про опілення за адресою: вул. Миру 11, кв. 17 (третій, четвертий, п'ятий поверхи).

Справа в тому, що вказаних квартирах з початку опалювального сезону, тобто з 15 жовтня 2020р. - закінчі батареї в кухні, ванній і туалеті.

Голова ДСББ "Злагода" неодноразово намагався встановити причину, але проблема залишилася.

Проблема знайти причину, допомогти та зробити перерахунок оплати за опілення.

КНОТЕ СХ.П. ф-145

9 грудня 2020р

ВІД [ім'я]

— " — " — 17 (докум №)

Дяку!

Повідомляємо, що в грудні 2020 року перевірено температурний режим в квартирі ... по вул. Миру, 11 про що складено відповідний акт та копія вручена заявнику.

Встановлено, що котельня яка забезпечує тепlopостачання до будинку по вул. Миру, 11 працює згідно графіка співвідношення температур та згідно температури зовнішнього повітря.

Висновок комісії

- температура повітря в помешканні в середньому складає $+20^{\circ}\text{C}$ (відповідає санітарній нормі);
- прилади опалення працюють нерівномірно (необхідно провести промивку приладів опалення);
- внутрішньобудинкова система централізованого опалення потребує ревізії;

Вказані недоліки призводять до значної втрати тепла, та відповідно до погіршення температурного режиму в квартирі.

Усунення вказаних недоліків не є обов'язком підприємства. КП "Бердичівтеплоенерго" відповідає за якісні та кількісні показники теплоносія в системі тепlopостачання.

Директор



А.С. Кучевський

Акт № Б/М
обстеження теплового режиму

« 10 » грудня 20 20 р.

Мною, фахівцем з енергетичного менеджменту Михайлів С.В., за участю
теплового району № _____,

в присутності Косачук М.В.

Перевірено температурний режим в квартирі та встановлено наступне:

1. відомча належність будинку ДСББ "Злагода";
2. матеріал зовнішніх стін червона цегла;
3. стан утеплення горища (для квартири на верхньому поверсі будинку) _____;
4. стан утеплення підвального приміщення та трубопроводів Ц/Т (для квартири на першому поверсі будинку) _____;
5. стан утеплення під'їзду:
 - 5.1. опалення під'їзду не здійснюється;
 - 5.2. входні двері під'їзду дерев'яні, обладнані пружиною;
 - 5.3. засклення вікон у під'їзді гасмасто червоні;
6. квартира розташована на 3 поверсі 5 поверхового будинку;
7. система опалення будинку з кислотним розподілом: теплоносія;
8. квартира 3 кімнатна;
 - 8.1. 1 кімната: прилад опалення габриєлі радіатори, стояк чорного трубопроводу, Ø 15 мм., температура повітря в кімнаті 20 °С;
 - 8.2. 2 кімната: прилад опалення габриєлі радіатори, стояк чорного трубопроводу, Ø 15 мм., температура повітря в кімнаті 20 °С;
 - 8.3. 3 кімната: прилад опалення габриєлі радіатори, стояк чорного трубопроводу, Ø 15 мм., температура повітря в кімнаті 20 °С;

8.4. 4 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °С;

8.5. прилад опалення на зовнішній стіні (для кутової квартири) _____
стояк _____ трубопроводу, Ø _____ мм.

8.6. виявлені недоліки в роботі системи опалення в квартирі _____

*Прилади: радіатори газоповітряного нагріву.
На кухні та у ванній кімнаті
у приладах радіаторів відсутнє
теплоносій.*

9. стан утеплення квартири:

9.1. вікна у квартирі *шпательні, металопластикові,
нафталі*

9.2. вхідні двері в квартирі *дерев'яні, металеві.*

10. форма власності квартири *приватна власність*

11. час проведення обстеження *11 год. 10 хв.;*

12. температура зовнішнього повітря на час обстеження *-2 °С;*

13. заборгованість за спожиту теплову енергію станом на _____ 20 ____ р. - _____ грн.

14. інші відомості про будинок *Внутрішньобудівельна
система опалення та радіація,
арматура покрівлі, електрика та
решіт.*

З актом ознайомлений і один примірник отримав *[підпис]*

Підписи: *[підпис]* *Рихвіцький С.М.*

До виконавчого комітету міської ради звернулися 06.11.2020 вхід. №3-691/1 мешканці будинку по вул. Низгірецькій, 12-а (ОСББ „Успіх-1”) з проханням налагодити централізоване опалення в їх квартирах по стояку, так як власник однокімнатної квартири № _____, що розташована на п'ятому поверсі будинку, категорично відмовилася випускати повітря зі стояків опалення у своїй квартирі і нікого у своє житлове приміщення не допускає.

Прошу технічних спеціалістів КП „Бердичівтеплоенерго” та МКАРС спільно вирішити дане питання без потрапляння у квартиру на п'ятому поверсі, щоб допомогти голові правління ОСББ „Успіх-1” налагодити ц/опалення у квартирах нижче поверхами.

Про вжиті заходи прошу інформувати виконавчий комітет міської ради в термін до 16.11.2020.

Заступник міського голови

С.П.Онофрійчук

Вик.: Гуцалок Л.Г.
тел. 2-22-43

КПБТЕ ВХ. № 540
ВІД 18.11.2020

1. Повідомляємо, що в грудні 2020р. проведено обстеження комісією в складі представників КП «Бердичівтеплоенерго» та ОСББ «Успіх-1» вул. Низгірецькій, 12-а стан внутрішньобудинкової системи централізованого опалення. В ході обстеження працівниками підприємства було надано рекомендації балансоутримувачу будинку, щодо покращення роботи внутрішньобудинкової системи централізованого опалення житлового будинку за адресою вул. Низгірецькій, 12-а шляхом влаштування спускних кранів (маєвського) поверхом нижче квартири а саме на четвертому поверсі.

2. КП «Бердичівтеплоенерго» повідомляє, що відповідно до положень визначених Постановами Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 р., № 529 від 20.05.2009 р., № 869 від 01.06.2011 р., наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 р., № 76 від 17.05.2006 р. «...технічне обслуговування, наладка та ремонт внутрішньобудинкових мереж центрального опалення є безпосереднім обов'язком балансоутримувача будинку».

Обов'язок балансоутримувача здійснювати технічне обслуговування будинку, що включає в себе роботи з контролю за його станом, забезпечення справності, працездатності, наладки, регулювання інженерних систем. Та проводити поточний ремонт, а це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та передчасного зносу інженерного обладнання.

Тому підняті в зверненні питання, щодо незадовільного опалення в окремих квартирах житлового будинку вул. Низгірецькій, 12-а належать до компетенції балансоутримувача будинку та самого споживача.

Директор



А.С. Кучевський

Заява

Трохиу Вашого розпорядження
подали тепло в наш будинок
В моїй квартирі 13° тепла.

Дуже прошу Вас розібрати
ся з цим неприємством і
прийняти заходи.

29.12.2020

Кварт

КЛБТЕ ВХ. № 3-
ВІД 29.12.2020

Повідомляємо, що в грудні 2020 року перевірено температурний режим в квартирі № 15 по вул. Володимирській, 15 про що складено відповідний акт та копія вручена заявнику.

Встановлено, що котельня яка забезпечує теплопостачання до будинку по вул. Володимирській, 15 працює згідно графіка співвідношення температур та згідно температури зовнішнього повітря.

Висновок комісії

- температура повітря в помешканні в середньому складає $+18^{\circ}\text{C}$ (відповідає санітарній нормі);
- прилади опалення працюють нерівномірно (необхідно провести промивку приладів опалення);
- внутрішньобудинкова система централізованого опалення потребує ревізії;
- власниця квартири від підпису відмовилась.

Вказані недоліки призводять до значної втрати тепла, та відповідно до погіршення температурного режиму в квартирі.

Усунення вказаних недоліків не є обов'язком підприємства. КП "Бердичівтеплоенерго" відповідає за якісні та кількісні показники теплоносія в системі теплопостачання.

Директор



А.С. Кучевський

Акт № 14
обстеження теплового режиму

«30» 12 2023.

Мною, фахівцем з енергетичного менеджменту Беззвеськ С.В., за участю
теплового району № _____

в присутності власник кв. _____

Перевірено температурний режим в квартирі та встановлено наступне:

1. відомча належність будинку ПР, Житлоуважлив - 2⁴;
2. матеріал зовнішніх стін цементна цегла;
3. стан утеплення горища (для квартири на верхньому поверсі будинку) _____;

4. стан утеплення підвального приміщення та трубопроводів Ц/Т (для квартири на першому поверсі будинку) _____;

5. стан утеплення під'їзду:

- 5.1. опалення під'їзду неопалюється;
- 5.2. входні двері під'їзду покриває дерев'яні, необхідна пружина;
- 5.3. заklenня вікон у під'їзді частково покриті;

6. квартира розташована на 3 поверсі 5 поверхового будинку;

7. система опалення будинку з кишків розподілом теплоносія;

8. квартира 1 кімнатна;

8.1. 1 кімната: прилад опалення світлий радіатор стояк _____
трубопроводу, Ø 20 мм., температура повітря в кімнаті 18 °C;

8.2. 2 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °C;

8.3. 3 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °C;

8.4. 4 кімната: прилад опалення _____, стояк _____
трубопроводу, Ø _____ мм., температура повітря в кімнаті _____ °C;

8.5. прилад опалення на зовнішній стіні (для кутової квартири) _____
стояк _____ трубопроводу, Ø _____ мм.

8.6. виявлені недоліки в роботі системи опалення в квартирі прилади опалення
газово забруднені

9. стан утеплення квартири:

9.1. вікна у квартирі подвійні металопластикові

9.2. входні двері в квартирі подвійні, металеві, дерев'яні

10. форма власності квартири приватизація

11. час проведення обстеження 15 год. 30 хв.;

12. температура зовнішнього повітря на час обстеження +7 °C;

13. заборгованість за спожиту теплову енергію станом на _____ 20__ р. - _____ грн.

14. інші відомості про будинок вибухонебезпечна система
опалення та газівна мережа забруднені,
потребує ремонту та вилучення

З актом ознайомлений і один примірник отримав _____

Підписи: _____
Беззубова С.П.

У К Р А Ї Н А
Міське комунальне підприємство
«Бердичівводоканал»

вул. Житомирська, 87, м. Бердичів,
Житомирська обл., 13300,
код ЄДРПОУ: 32569790,
ПІН 325697906033,
С. платника ПДВ № 100001531



р/р UA643006140000026006000011563
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614

тел/факс: (04143) 4-42-99; E-mail: aquabrd@ukr.net

№ 199 від 15.02.2021 р.

Заступнику міського голови
Благодир О.О.

МКП «Бердичівводоканал» на інформаційний запит – письмові скарги та звернення громадяни до комунальних підприємств повідомляє наступне: протягом листопада-грудня місяця 2020р було подано 14 письмових звернень.

Зразки заяв додаються:

Директор МКП «Бердичівводоканал»

Анучін К.І.

Володимир

Директору МКТ
"Бердівводоканал"

Заказ

Зробити надати мені інформацію
визначити у якій районі знаходяться лічильники
які що перебувають у стані за водоканалом
компанії за весь період перебування з початку

11.11.2022

Вхідний № 121-5
"11" 11 2022г.

У К Р А Ї Н А
Міське комунальне підприємство
«Бердичівводоканал»

вул. Житомирська, 87, м. Бердичів,
Житомирська обл., 13300,
код ЄДРПОУ: 32569790,
ПІН 325697906033,
С. платника ПДВ № 100001531



р/р UA643006140000026006000011563
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614

тел/факс: (04143) 4-42-99; Е-м:

№ 50 від 13.11.2020 р.

МКП «Бердичівводоканал» на Ваше звернення від 11.11.2020 р. щодо перерахунку водопостачання на полив земельної ділянки повідомляє наступне: згідно рішення виконавчого комітету від 16.06.2020 р. № 122 «Про встановлення поливального сезону», плата за поливання присадибних ділянок у приватному секторі споживачам, у разі відсутності засобів обліку холодної води, проводиться з розрахунку площі присадибної ділянки 5 (п'ять) соток в період з 01.05.2020 р.-30.09 2020 р., з нормою витрат – 5л\м² на добу для поливання садів, присадибних ділянок, квітників, газонів.

Норми питного водопостачання, та, зокрема, норми відпускання води на садівництво і городництво по м. Бердичеву затверджені рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 16.12.2009 р. № 746 «Про затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм питного водопостачання по м. Бердичеву» згідно з розрахунками Державної академії ЖКГ і нормативами СНиП 2.04.01-85.

За інформацією КП «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» земельна ділянка яка відведена під Ваш город, та має враховуватись в нарахування за полив складає $653 \text{ м}^2 * 53 \% = 346,09 \text{ м}^2$.

Згідно наданої інформації з БТІ Вам за період з травня по серпень 2020 р. зроблено перерахунок на полив земельної ділянки в сумі 927 грн.20 коп.

Довідку про кількість опадів за місяць надає Житомирський обласний цент з гідрометеорології.

Розрахунок на полив земельної ділянки додається:

місяць	За кількість днів без опадів	за одну сотку, грн.	нараховано по нормі (5 соток)	за 3,46 соток	Знято
травень	8	78,96	394,80	273,20	121,60
червень	13	128,31	641,55	443,95	197,60
липень	17	167,79	838,95	580,55	258,40
серпень	23	227,01	1135,05	785,45	349,60

Директор МКП «Бердичівводоканал»



Анучін К.І.

Вик. Волковінська Т.В.

Грех
Разрешение
[Signature]

Директору М.П. Белорусово
Округной Канцелярии
[Signature]

Т.

За яло


№ 114
04.11.2020

В земельном деле 2018-2019 г.г.
было рассмотрено заявление в моему
кв. коллегам судьям, есди то
да за тем тем же. Я что
моменту в моему кихто не
мелко. Во да делави
"привилегии" а судья
и не могла, а судья
бо я том не мелко, а судья
Бурков на судья
я ирменного на Валентина.
А нахувану за судья ирменного
до этого за судья без ирменного, ир
мелко не ирменного.
#прошу вкати закорив до судья
ситуации: з оирменного за ирменного
разрешению. 30.11.2020 г.
З Валентина ирменного.

— U

У К Р А Ї Н А
Міське комунальне підприємство
«Бердичівводоканал»

вул. Житомирська, 87, м. Бердичів.
Житомирська обл., 13300.
код ЄДРПОУ: 32569790,
ПІН 325697906033,
С. платника ПДВ № 100001531



р/р UA64300614000002600600001156
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614

тел./факс: (04143) 4-42-99; Е

№ 1152 від 07.12. 2020 р.

МКП «Бердичівводоканал» на Ваше звернення вхідний № М-25-3 від 04.12.2020 р., щодо нарахування за водопостачання повідомляє наступне : згідно рішення виконавчого комітету від 16.06.2020 р. № 122 «Про встановлен поливального сезону», плата за поливання присадибних ділянок у приватному секторі споживачам, у разі відсутності засобів обліку холодної води, проводиться розрахунку площі присадибної ділянки 5 (п'ять) соток в період з 01.05.2020 р.- 30.09 2020 р.

Акт на перекриття водопостачання до Вашого будинку відсутній, заяви або звернення зі сторони споживача до служби обліку не надходило. Нагадуємо що борг на 01.12.2020р. становить 6 254,20 грн. та проводиться нарахування по норм кожного місяця за водопостачання.

Рекомендовано споживачам, яким здійснюється розрахунки за нормами водоспоживання облаштувати водопровідні гводи засобами обліку холодної води

Директор
МКП «Бердичівводоканал»

Анучін К.І.

Вик. Граб В.Ю..
(04143) 4-76-85

У К Р А Ї Н А
Міське комунальне підприємство
«Бердичівводоканал»

вул. Житомирська, 87, м. Бердичів,
Житомирська обл., 13300,
код ЄДРПОУ: 32569790,
ПІН 325697906033,
С. платника ПДВ № 100001531



р/р UA643006140000026006000011563
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614

тел/факс: (04143) 4-42-99; E-mail: aquabrd@ukr.net

№ 1019 від 03.11.2020 р.

Заступнику міського голови
Онофрійчуку С.П.

МКП «Бердичівводоканал» на РКК
юва, 48 а, щодо проведення водовідведення
повідомляє наступне: приєднання 38-ми житлових будинків за вище вказаними
адресами до централізованої мережі водовідведення (каналізації), в яку можливо
виконати приєднання, знаходиться на відстані 750 м від вул. Р.Абрамова, а саме
поруч з будинком № 24 по вул. Червоній.

Для проведення мережі водовідведення споживачам потрібно звернутись в
виробничо-технічний відділ нашого підприємства для виготовлення ТУ. На основі
ТУ замовляють проектно- кошторисну документацію, в якій буде розрахована
вартість будівництва мережі водовідведення.

Директор МКП «Бердичівводоканал»

Анучін К.І.

Виконавець:
Нач. ВТВ Поперка О.В.