




19. Будівництво комерційного комплексу впритул до досліджуваного об'єкта. Вид з Деміївського мосту. Фото М. Кальницького, 2019 р.




20. Те ж. Вид з Либідської пл. Фото М. Кальницького, 2019 р.



21.Будинок по вул. Антоновича, 180 під час ремонту опуклої лінзи «літаюча тарілка». Фото В. Молочко, червень 2020 р.



22. Будинок по вул. Антоновича, 180 після ремонту опуклої лінзи «літаюча тарілка». Фото В. Молочко, липень 2020 р.



23. Те ж після ремонту опуклої лінзи «літаюча тарілка».  
Фото В. Молочко, липень 2020 р.