



ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора КЗШ № 90

*Олена Кулаженко* Олена Кулаженко

«*21*» \_\_\_\_\_ 2020 р.

### АКТ

#### обстеження території

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90

Криворізької міської ради

від 21.07.2020

Ми, комісія в складі в.о. директора школи Кулаженко О.А., заступника директора з ГР Морщ Г.В., вчителя фізики Шевченко Т.М., вчителя фізкультури Аламахи С.В. та фахівця ГЦГО відділу освіти Качули Л.П. здійснили обстеження території загальноосвітнього закладу, в тому числі стадіону.

У результаті обстеження виявилось, що огорожа в КЗШ № 90 повністю відсутня, крім встановленої в червні 2020 року департаментом освіти і науки міста в кількості 83,5 секцій бетонної огорожі та двох воріт протяжністю в 167 погонних метрів.

Комісія прийшла до висновку, що необхідно додатково встановити огорожу по периметру закладу в кількості 88 секцій бетонної огорожі протяжністю 175 погонних метрів та 110 погонних метрів сітчастої огорожі для стадіону.

Голова комісії

Члени комісії:

Фахівець ГЦГО



*Олена Кулаженко* О.А. Кулаженко

*Г.В. Морщ* Г.В. Морщ

*Т.М. Шевченко* Т.М. Шевченко

*С.В. Аламаха* С.В. Аламаха

*Л.П. Качула* Л.П. Качула