




Стіни фасаду знаходяться в аварійному стані, сипеться облицювальна плитка




Крилечко харчоблоку



1. В аварійному стані сходи.
2. Потрібно пощикатурити та пофабувати парапет (стіна $4,5 \times 1,60$ м 2)
3. Замінити вхідні двері харчоблоку (розмір 2,0x80 м 2)

Сходи до теплопункту в аварійному стані



Стіни входу до теплопункту в аварійному стані - $7,2 \text{ м}^2$




Стеля біля теплопункту – 5 м²

Балки, які підтримують панель входу на харчоблок згнили, кожної хвилини можуть обвалитися



Вхідні двері до теплопункту, розмір 85x193 м²
Іржаві, потребують заміні



Вхідні двері до овочесховища, розмір $2,0 \times 80\text{ м}^2$
Відсутні двері у вентиляційне приміщення, розмір $2,0 \times 80\text{ м}^2$



Овочесховище, заг. площа приміщення $19,25\text{ м}^2$