



АКТ

«03» грудня 2021р.

м. Київ

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:
провідного інженера ЖЕД № 902 – Радченко І.П.
майстра ремонтної дільниці ЖЕД № 902 – Олисеєнко Л.Л.
майстра технічної дільниці ЖЕД- 902 – Костюк Л.М.

Провели обстеження житлового будинку №8 на вул. Мартиросяна.

За результатом обстеження повідомляємо.

Працівниками обслуговуючої організації в період з 01.07.2021 по теперішній час було виконано:

- поточний ремонт покрівлі, в межах кв. №54, житлового будинку №8 на вул. Мартиросяна;
- замінено вхідний вентиль гарячого водопостачання Ду-50;
- встановлено світильник в тамбурі першого під'їзду.

Члени комісії:

провідний інженер

Радченко І.П.

майстер технічної дільниці

Костюк Л.М.

майстер ремонтної дільниці

Олисеєнко Л.Л.